

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	有磨	交通量が多く、車のスピードが出ているため、横断時に危険である。 (信号機設置を希望する。)	【警察】 信号機の新設		【警察】 信号機の設置を上申中
2	有磨	大型車が多く通行するので、道路に段差があり、通行時に危険である。 (ダンプカーの常時通行に耐えうる舗装を希望する。)	【市】 舗装の補修	○	
3	有磨	押しボタンを押すために、車道に出なければならない。 (押しボタンの向きを変えてほしい。)	【警察】 歩行者用信号機のボタン位置を移設	○	
4	有磨	横断歩道がないので、横断時に危険である。		/	横断歩道の設置は、待機場所が確保できないため設置は困難。
5	有磨	横断歩道の表示が薄くなっている。	【警察】 横断歩道の引き直し	○	

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
6	有磨	橋の幅が狭く、軽自動車が通行時に児童の通行が困難である。 (橋の拡幅)	【市】 舗装の補修		
7	有磨	用水路から水が流れ出しており、冬には凍結するため危険である。 (用水路の補修を希望する。)		/	冬までに対策を実施する。(通学路危険個所対策でなく一般要望で修繕対応)
8	有磨	水路に転落の危険がある。	【市】 転落防止柵の設置		
9	有磨	水路に転落の危険がある。	【市】 転落防止柵の設置		
10	有磨	水路に転落の危険がある。	【市】 転落防止柵の設置		


2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図


地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
11	有磨	水路に転落の危険がある。	【市】 転落防止柵の設置		
12	有磨	道路が狭い。水路への転倒の恐れがある。	【市】 水路蓋掛	○	地元関係者の同意が必要 ※2014年度(平成26年度)からの 継続
13	有磨	<ul style="list-style-type: none"> ・大型車両が多数通り, また道幅も狭いため, 事故の危険がある。 ・大型車両の出入り口もあることから, 巻き込み等の危険がある。 	【市】 歩道設置 防護柵設置	○	地元関係者の同意

有磨小学校

栗生小学校

凡 例

	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線



縮尺 1 : 15000

