

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	伊勢丘	斜面から水が流れて、蓋も壊れて、水が道路にあふれて危ない。(3箇所)	【市:教育委員会】 水路蓋の補修	○	
2	伊勢丘	道路が狭く、交通量も多いので危険。(現在舗装中)	【市】 外側線の設置 路側帯のカラー化 【学校・地域】済 通学路の変更		地図番号11と一緒に対策を実施
3	伊勢丘	4方向からの通り抜けの車が多く、道幅も狭く、通行に大変危険を感じている。	【学校・地域】済 通学路の変更 【市】 歩道整備		2020年度完了予定 通学路変更により、東部支所敷地内を通る。それに伴う、歩道の整備を行う。
4	伊勢丘	通り抜けの車が多く、道幅が狭い。左右とも側溝に蓋がなく、車とすれ違う時の転落が心配。	【市】 外側線の引き直し	○	
5	伊勢丘	通り抜けの車が多い。横断歩道が薄くなっている。	【警察】 横断歩道、停止線の引き直し	○	

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
6	伊勢丘	通り抜けの車が多い。自転車も通れる歩道であるが、道路の標示が消えている。		/	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現在、自転車は車道を通るのが主になっているため、路面標示の復旧はしない。</li> <li>・対策不要(現状維持)</li> </ul>
7	伊勢丘	通り抜けの車が多い。再来年度こども園ができるため、送迎の車も多くなり、登校時の通行が危険である。		/	経過観察
8	伊勢丘	通り抜けの車が多く、児童の通行も多い。自転車も通行できる歩道でもあり、溝に蓋がないところがあり、下校時に溝に入っている児童がいる。	<b>【警察】</b> 横断歩道の引き直し <b>【学校・地域】</b> 溝掃除	○	
9	伊勢丘	通り抜けの車が多い。特に朝はスピードを出して通り抜けている。	<b>【学校・地域】</b> 児童・家庭・地域への注意喚起	○	
10	伊勢丘	車の通行量が多い。横断歩道が消えかかっている。	<b>【警察】</b> 済 横断歩道・停止線の引き直し <b>【市】</b> 路面表示の設置 外側線、ドット線の引き直し	○	

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
11	伊勢丘	道路が舗装され、通行量が多くなっている。	【市】 外側線の設置 路側帯カラー化		地図番号2と一緒に対策を実施



# 伊勢丘小学校

