

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	山南	通学路として使用している市道の朝夕の交通量が多い。特に朝は、下り坂になっている等でスピードを出している車が多い。歩道の境界線はあるが狭いので、児童は車道の端を通ることになり非常に危険な状況。	【市】 路側帯カラー化 【学校・地域】 通学路看板の設置	○	
2	山南	道幅が狭く、雨が降ると滑りやすくなり、道路下に転落の可能性がある。	【市】 転落防止柵の設置	○	
3	山南	グレーチングの端が固定されていないため、児童の足が入るぐらいの隙間ができていて危険である。また、道路面が波打っている。	【市】 水路の蓋かけ 【学校・地域】 登下校指導	○	
4	山南	道路拡張工事後、速度制限の道路標識が撤去されたままである。カーブも多く見通しも悪いのにスピードを出して通る車両が多い。歩道も設置されていないので、車両と児童の接触事故が起こる危険性大。	【警察】 パトロールの強化 【市】 外側線の引き直し	○	【市】2018年度実施
5	山南	朝夕は車両の通行量も多く、坂道なので、スピードを出して通る車が多い。全体の8割の児童が通る通学路だが、通学路の標識やスクールゾーンの表示等が一切無い。(ポールのみ残っている。)通学路である事を運転者に周知するためにも必要。	【市】 柱撤去 【学校・地域】済 通学路看板の設置		

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
6	山南	山影で木々が覆いかぶさっており, 暗くて見通しが悪い。	【市】 伐採木の回収 【学校・地域】 樹木の伐採	○	別事業により実施済
7	山南	横断歩道手前に看板が低く設置してあるため, 自動車から見えにくい。	【市】 看板移設を県と協議	○	【市】 沼南高校より, ①課題として受け取っている。②看板の下端は1.2mあり, 視認の範囲と思われる。
8	山南	柵がとぎれている	【市】 転落防止柵の設置	○	



# 山南小学校

