

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	水呑	鞆線下りが混むので熊野方向に向かう車がこの指導を迂回している。児童が左に寄ることも多々あり、その場合道が悪く危険を感じる。	【市】 舗装補修		
2	水呑	下校時バス停から土手の階段を使って帰宅している。草が茂り通行を妨げられる。	【学校・地域】 登下校指導	○	【学校・地域等】 信号交差点を横断するように指導
3	水呑	下は池が迫っているにもかかわらず、ガードレールが途切れている。児童転落の恐れがある。(5月14日 市の道路整備課と現況を確認している)	【市】 転落防止柵の設置	○	2018年度施工
4	水呑	木々が茂り見通しが悪いが、柵のすぐ下は池になっている。大変危険である。	【市】 転落防止柵の設置	○	2018年度施工
5	水呑	側溝への転落の危険	【県】 ラバーポールの設置	○	

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
6	水呑	側溝への転落の危険あり	【市】 転落防止柵の設置	○	
7	水呑	歩道が狭くなっているため走行車両との接触の危険あり	【学校・地域】 電柱の移設	○	
8	水呑	畑に入るためのガードレールが途中で途切れている。側溝が深いため、通学途中に落ちる可能性があり、危険である。	【市】 ポストコーンの設置	○	2018年度施工
9	水呑	交通量が多く、車のスピードが出ているため、横断に危険を感じる。	【市】 路面標示の設置	○	
10	水呑	道路と側溝の高低差が大きく転落の恐れがある。	【市】 転落防止柵の設置	○	

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
11	水呑	道路幅が3.3mしかなく、登下校時には児童と車両が輻輳して危険である。	【市】 待避所の設置	○	2018年度施工
12	水呑	柵があるようで柵の役割を果たせないくらい低いので児童転落の恐れがある。	【市】 転落防止柵の設置	○	
13	水呑	あおむし公園の近くの坂道であるが、側溝が深く、柵がないため児童転落の危険がある。	【市】 転落防止柵の設置 舗装補修		2020年度完了予定
14	水呑	田と道の接触部分の高低差が坂道のため大きくなっている。柵がないため転落の恐れがある。	【市】 転落防止柵の設置	/	地域との協議の結果、対応不可となった。
15	水呑	鋭角のため見通しが悪い	【警察】 横断歩道の新設 【市】 歩車道境界ブロック切り下げ 【学校・地域】 通学路の変更	○	

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図


地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
16	水呑	交通量が多く, 車のスピードが出ているため, 横断に危険を感じる。	【警察】 横断歩道の引き直し 信号機の新設 【市】 路面標示の設置	○	
17	水呑	道路と民地との境の側溝との高低差が大きく, 児童の転落の恐れあり	【市】 転落防止柵の設置		
18	水呑	住宅側に側溝があり, 高低差があるため, 児童が転落する恐れがある。	【市】 転落防止柵	○	
19	水呑	鉄板蓋が雨の日は滑るし横断歩道部にかかっている。また児童がつまづくこともあり, 非常に危険である。横断歩道も消えかかっているところも見られる。	【警察】 横断歩道の引き直し 【市】 鉄板蓋修繕	○	【市】2018年度施工
20	水呑	転落の危険がある	【市】 ラバーポールの設置	○	地域との協議の結果, 対策困難となっていたが, 転落防止柵からラバーポールの設置へ対策内容を変更し, 実施した。
21	水呑	転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置		

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
22	水呑	転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置		



# 水呑小学校



凡 例	
●	学校からの要望点検箇所
—	小学校区の境
—	通学路
■	小学校
- - -	整備予定路線

縮尺 1 : 13000  
 10050 0 100 200 300 400 500 600 700