

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図


地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	常金丸	狭い上に車の交通量が多い。また山より落石が頻繁にある。	【県】 路面標示(通学路)の設置	○	【県】平成28年9月完了 県道 新市七曲西城線
2	常金丸	県道26号線と旧県道が交差していて見通しが悪く歩行者が危険である。			前回合同点検で対策済み
3	常金丸	横道から出る車に対し、山で見通しが悪いため危険を感じる。	【学校・地域等】 足形マークの設置	○	
4	常金丸	県道26号線と旧県道が交差していて見通しが悪く危険である。	【市】 路面標示の新設	○	
5	常金丸	通行中溝に蓋がないため落ちる危険を感じる。	【市】 ガードパイプの新設	○	

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

6	常金丸	通行中, 崖の上部につる草のカズラが途中まで落下していて落ちてくる可能性がある。			○	対策実施済み
7	常金丸	交通量が多く, カーブで見通しが悪いため。		【県】 路面カラー標示 歩道の空き地部分を舗装	○	【県】平成28年9月完了 県道 金丸府中線
8	常金丸	道が狭く, T字路になっているため。		【県】 破線による停止線の設置 外側線・横断歩道の復旧	○	【県】平成28年9月完了 県道 金丸府中線
9	常金丸	見通しが悪く, 危険を感じる。		【市】 外側線の新設 【学校・地域等】 足形マークの新設	○	※2014年度(平成26年度)からの 継続
10	常金丸	四つ角で見通しが悪く, 以前に車の交通事故が児童の通学時間帯にあった。		【市】 外側線の新設 ドット線の新設	○	
11	常金丸	カーブで見通しが悪く, 車もスピードを出すので危険を感じる。		【市】 外側線の新設	○	

常金丸小学校



凡 例	
	合同点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

