

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	水呑	バス停までの歩道がないため河川敷の道を通っているが、大雨の場合や冬季には、水位が上がったり滑ったりするなどの危険が伴う。	【学校・地域等】 通学路の変更		通学路の変更を検討したが、大きな道路を渡る危険が発生するため、変更はできないという結論になった。
2	水呑	鋭角のため、見通しが悪い。	【学校・地域等】 通学路看板の設置	○	
3	水呑	交通量が多く道幅も広いが、児童は横断する必要がある。	【学校・地域等】 通学路看板の設置 横断旗(旗入れ)の設置	○	
4	水呑	道幅が狭く見通しが悪い。信号を待つスペースが狭い。(県道)	【県】 外側線の引き直し 【警察】 停止線と横断歩道の引き直し	○	【県】平成28年度完了 県道 福山鞆線
5	水呑	畑と道路の間に段差があるが、ガードレールがない。	【市】 転落防止柵の新設	○	設置位置について、地元調整が必要。

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

6	水呑	縁石がなく車道と接している。			前回点検でカラー舗装を対策実施済み。
7	水呑	周辺の土砂が崩れている。		【学校・地域等】 交通指導	○
8	水呑	側溝が壊れていて蓋の鉄板が落ちており、上を歩行するのは危険。		【学校・地域等】 交通安全指導	○
9	水呑	高校生の自転車がスピードを出して走っている。		【学校・地域等】 商業高校へ協力依頼	○
10	水呑	溝の蓋が浮いている。		【市】 水路蓋の修繕	○
11	水呑	道幅が細く、車が来ると危険。両サイドに溝がありよける時危険。		【学校・地域等】 交通安全指導	○


2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

12	水呑	側溝の鉄板蓋が不安定で雨の日に滑る。	【市】 水路蓋の修繕	○	
13	水呑	雨の日に天板の上が滑りやすい。	【市】 滑り止めグレーチングの設置	○	※2014年度(平成26年度)からの 継続 ※港湾河川課の対応
14	水呑	片側3車線の幅があり交通量も多い。	【市】 区画線(文字)	○	信号機の設置が困難な場合の、 代替案。 ※2014年度(平成26年度)からの 継続
15	水呑	両側が池で道幅が狭く、一部にガードレールがない。			2015年度対策済(ガードレール) (市)のため、対策不要。
16	水呑	側溝に蓋がなく歩道が狭いため転落が発生している。	【市】 水路の蓋がけ	○	
17	水呑	歩行スペースが狭い。交通量が多い。	【市】 路肩整備 縁石ブロックの設置	○	【市】対策着手中 南:主要地方道 福山鞆線 中央・北:市道 芦田川右岸2号幹 線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

18	水呑	3メートル下の住宅へ転落の恐れがある。	【市】 転落防止柵 →地元により要望取り下げ		市道 水呑68号線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続 ※ <u>要望取り下げ</u>
19	水呑	道路幅員が狭く, 危険を感じる。	【市】着手中 退避所の設置		※2014年度(平成26年度)からの 継続

水呑小学校



凡 例	
	合同点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

縮尺 1 : 15000
 1000 0 100 200 300 400 500 600 700 800