

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	御幸	T字交差点で見通しが悪く横断時に危険を感じる。交通量も多い。	【学校・地域等】 見守りボランティアの継続 児童への交通安全指導	○	
2	御幸	コンビニに出入りする車も多く歩行時に危険を感じる。	【学校・地域等】 店舗への要望 児童への交通安全指導	○	
3	御幸	県道沿いでもあり交通量も多く児童も下校時刻とスーパーへ車での買い物の時間帯が重なり歩行時に危険を感じる。	【学校・地域等】 店舗への要望 見守りボランティアの協力依頼 児童への交通安全指導	○	
4	御幸	児童の登校時間帯に車が近道として路地を通り抜けるため、歩行時に危険を感じる。	【学校・地域等】 児童への交通安全指導 規制にかかる地域調整		【警察】地域にて規制にかかる調整ができれば、警察にて時間帯による交通規制を検討。 地域の調整の結果、時間帯交通規制は困難。 【市】児童への指導実施済み
5	御幸	不審者が出没したことがあり児童の身の危険がある。	【学校・地域等】 児童へ早く帰宅するように指導	○	
6	御幸	カーブミラーを設置した後の確認の見通しが悪い。注意喚起の標示設置に向け市の道路課と連携中。	【市】 路面標示(文字・グリーンベルト)の設置 【学校・地域等】 児童への交通安全指導	○	

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

7	御幸	見通しが悪く、注意喚起の標示設置に向け市の道路整備課と連携中	【市】 横断児童有(路面表示) 【学校・地域等】 児童への交通安全指導	○	
8	御幸	見通しが悪く、注意喚起の標示設置に向け市の道路課と連携中	【市】 路面標示(T字) 【学校・地域等】 児童への交通安全指導	○	
9	御幸	陸橋の滑り止めがゆるんでいる箇所があり危険。	【県】 陸橋階段の補修	○	県道加茂福山線
10	御幸	くぼみに水たまりができ、車通過時に歩行者に水がかかる。	【県】 排水溝の掃除	○	【県】平成28年度完了 県道加茂福山線
11	御幸	歩道に5cmほどの溝があり、傘の先などが挟まって転倒するおそれがある。	【県】 歩道の修繕	○	【県】平成29年度完了 県道加茂福山線
12	御幸	水路へ転落の恐れがある。	【市】 調整中		市道 御幸105号線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続

御幸小学校

