

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

| 地図番号 | 学校名 | 危険内容 | 事業主体・対策内容 | 実施済 | 備考 |
|------|-----|-----------------------------------|-----------------|-----|---|
| 1 | 常金丸 | 山からの落石の可能性あり | | / | 早期の対応は困難 |
| 2 | 常金丸 | 通勤時間帯と重なるため、車との危険を感じる | | / | 実施不能 |
| 3 | 常金丸 | 通勤時間帯と重なるため、車との危険を感じる | | / | 設置基準を満たしていないため、横断歩道の設置は困難 |
| 4 | 常金丸 | 厚山橋上の歩道を小学生通学、反対側路側帯自転車通学(中学・高校生) | | / | 橋の上にグリーンベルトの設置を要望。→グリーンベルトは歩行者用に設置しており、自転車通学のための設置は対応していない。 |
| 5 | 常金丸 | 道幅が狭く、交通量が多い。下の畑に転落の危険 | 【県】 転落防止柵の設置 | | 2021年度完了予定 小川電器店～新道交差点出入り等に係る地元調整中。 |


2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

| 地図番号 | 学校名 | 危険内容 | 事業主体・対策内容 | 実施済 | 備考 |
|------|-----|---------------------------------------|------------------|-----|------------|
| 6 | 常金丸 | 路肩からの転落(児童転落事故2回あり) | 【市】 転落防止柵の設置 | | 2020年度完了予定 |
| 7 | 常金丸 | 路肩からの転落(転落事故は発生してないが2m以上の高さあり) | 【市】 転落防止柵の設置 | | 2020年度完了予定 |
| 8 | 常金丸 | 路肩からの転落(通学時ではないが自転車の児童の転落事故あり) | 【市】 転落防止柵の設置 | | |
| 9 | 常金丸 | カーブのため見通しが悪い。スピードが出やすい。自転車と車の接触事故が多い。 | 【市】 カーブミラーの更新 | ○ | |
| 10 | 常金丸 | 常金丸信号機から電器店までの車道に通路用の白線がない | 【県】 外側線の引き直し | ○ | |
| 11 | 常金丸 | 是門橋から信号機までの路側帯白線がない。橋の歩道スロープに段差あり | 【市】 外側線の引き直し | ○ | |

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

| 地図番号 | 学校名 | 危険内容 | 事業主体・対策内容 | 実施済 | 備考 |
|------|-----|--------------------------------|-----------------------|-----|--|
| 12 | 常金丸 | 店から信号機までの歩道に落下防止柵がない。溝に落下の危険あり | 【県】 一部施工済 転落防止柵の設置 | | 【県】 三和スーパー～JA(信号機)出入り等に係る地元調整中。 2021年度完了予定 |
| 13 | 常金丸 | 店の交差点の横断歩道の白線が消えかかっている | 【警察】 横断歩道の引き直し | ○ | |
| 14 | 常金丸 | 長泉寺裏の交差点は車道が6方向あり、複雑で危険 | 【学校・地域】 見守り・登下校指導 | ○ | |
| 15 | 常金丸 | 道路沿いのブロック塀が高く、見通しが悪い | 【市】 カーブミラーの角度変更 | ○ | |
| 16 | 常金丸 | 川より東側の道幅狭く、見通しが悪い。自動車の通行が多い。 | 【市】 路肩拡幅 | ○ | |
| 17 | 常金丸 | 小学校校門前の横断歩道の白線が消えている | 【警察】 横断歩道の引き直し | ○ | |

常金丸小学校



| 凡 例 | |
|---|-------------|
|  | 学校からの要望点検箇所 |
|  | 小学校区の境 |
|  | 通学路 |
|  | 小学校 |
|  | 整備予定路線 |

