

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	東	歩道の白線が消えていて、車が端に寄って走ることがあるので危ない。	【市】 外側線の引き直し 【学校・地域】 町内会等への周知	○	
2	東	車が左折する時に、カーブの白線内に入って曲がる車があり危ない。	【市】 ポストコーンの設置	○	
3	東	南北に走る車がスピードを出す。信号が変わる前に通り抜けようとするので、危ない。		/	現地確認の上、右折レーンの設置は不可能と判断
4	東	細い道からは、車が見えにくい。大きい道の運転手からは、歩行者が見えにくい。	【市】 路面標示の設置	○	
5	東	こども園東南角の溝にふたがなくて、落ちそうになることがある。		○	
6	東	道路脇の溝の鉄板にあいた部分があり、落ちることがある。		/	民地のため、実施不能 通学路対策としてではなく、一般要望として整理

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
7	東	時間規制があるのに、登校中に車が通ることがあり危ない。	【学校・地域】 規制時間帯にコーンを設置	○	
8	東	店利用の車が多く、登下校の列に入ってきてそうで危険を感じる。	【学校・地域】 看板の位置変更依頼	○	
9	東	自転車の通行が多く、2列走行やスピードもあり、危険を感じる。	【警察】 近隣高校へ指導依頼 【学校・地域】 町内会等への周知	○	
10	東	登校班(東向き)と自転車(北向き)双方から見えにくく、角で当たりそうで怖い。	【警察】 近隣高校へ指導依頼 【学校・地域】 町内会等への周知	○	
11	東	車が曲がってきたり、自転車が多く通過したりして危ない。	【警察】 横断歩道・新設	○	
12	東	転落の危険がある	【市】 転落防止柵(チェーン)の設置	○	転落危険箇所調査

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
13	東	歩道橋が古く、壊れかけているところがあるので危険。 歩道橋を下りたらすぐに道路のため、交通量も多く危険。	【県】一部対応済 歩道橋の補修 交差点改良, 歩道の設置 【市】 交差点改良		【県】国道313号線 ※2015年度(平成27年度)8月合同点検実施分 【市】 都市計画道路 津之郷奈良津線 関連路線整備による交通量の軽減
14	東	交差点の交通量が非常に多く危険。 登下校では1本内側の道路を利用しているが、段差があり危険。また、鉄板が雨の日にはすべりやすい。	【県】 交差点改良, 歩道の設置		コーンの設置については、地権者の同意が得られず地元取り下げ。 ※2014年度(平成26年度)からの継続

# 東小学校

