


金江小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
金江	1	2020	路面のアスファルトが劣化して、凹凸がある。転ぶと危ない。	対策可	【市】 舗装補修の実施	点検内容がすべて対応完了	小学校入口から三叉路までは、劣化の程度が軽いため、様子見
金江	3	2020	幅員が狭く、歩道が確保されていないため、車と接触する危険性がある。	対策可	【市】 外側線の設置(通学方向の右側) 路側帯のカラー化	点検内容がすべて対応完了	【警察】 通行車両を制限する時間規制は設置済み
金江	4	2020	Y字路の合流地点で、スピードを落とさずに通過する車両が多く危険である。	対策可	【市】 交差点マークの設置	点検内容がすべて対応完了	カーブミラーは設置済み
金江	5	2018	ガードレール等がなく、川へ転落する危険がある。	対策可	【市】 転落防止柵の設置	未対応	2018年度(平成30年度)からの継続[点検箇所番号7] 県との協議が必要
金江	6	2018	水路に転落の危険がある。	対策可	【市】 転落防止柵の設置	点検内容がすべて対応完了	2018年度(平成30年度)からの継続[点検箇所番号8]