



川口東小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	検討路線(整備予定路線)



川口小学校

川口東小学校

学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
川口東	1	2020	交差点を直進する際に停止しない車がある。	対策可	【市】 交差点マークの設置 【学校・地域】 保護者や住民への注意喚起	点検内容がすべて対応完了	【警察】 規制の設置は困難
川口東	2	2020	交差点を直進する際に停止しない車がある。	対策可	【市】 交差点マークの設置 【学校・地域】 保護者や住民への注意喚起	点検内容がすべて対応完了	【警察】 規制の設置は困難
川口東	3	2020	交差点を直進する際に停止しない車がある。	対策可	【市】 交差点マークの設置 【学校・地域】 保護者や住民への注意喚起	点検内容がすべて対応完了	【警察】 規制の設置は困難
川口東	4	2020	交差点を直進する際に停止しない車がある。	対策可	【市】 交差点マークの設置 【学校・地域】 保護者や住民への注意喚起	点検内容がすべて対応完了	【警察】 規制の設置は困難
川口東	5	2020	交差点を直進する際に停止しない車がある。	対策可	【市】 交差点マークの設置 【学校・地域】 保護者や住民への注意喚起	点検内容がすべて対応完了	【警察】 規制の設置は困難
川口東	6	2020	外側線が消えているため、児童がはみ出して通学すると危険である。	対策可	【警察】 横断歩道(停止線)の引き直し (上下水道局の修復後) 【市】 外側線の引き直し	点検内容がすべて対応完了	【警察】 上下水道局より、横断歩道の引き直し完了の連絡あり →横断歩道(停止線)は引き直し済み

学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
川口東	7	2020	止まれの道路標識が薄くなっており、危険。	対策可	【警察】 一時停止規制の修復	点検内容がすべて対応完了	
川口東	8	2020	止まれの道路標識が薄くなっている。	対策可	【警察】 一時停止規制の修復	点検内容がすべて対応完了	
川口東	9	2020	止まれの道路標識が薄くなっている。	対策可	【警察】 一時停止規制の修復	点検内容がすべて対応完了	
川口東	10	2020	止まれの道路標識が薄くなっている。	対策可	【警察】 一時停止規制の修復	点検内容がすべて対応完了	
川口東	11	2020	止まれの道路標識が薄くなっている。	対策可	【警察】 一時停止規制の修復	点検内容がすべて対応完了	
川口東	12	2020	止まれの道路標識が薄くなっている。	対策可	【警察】 一時停止規制の修復	点検内容がすべて対応完了	

学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
川口東	13	2020	カーブミラーが破損している。	対策不可	カーブミラー修復済みのため、対策不要	点検内容がすべて対応完了	
川口東	14	2020	外側線が消えているため、児童がはみ出して通学すると危険である。	対策可	カーブミラー修復済みのため、対策不要 ↓ 【市】 路面表示の設置	点検内容がすべて対応完了	