




高島小学校



凡 例	
 	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	検討路線(整備予定路線)



学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
高島	1	2020	通学路と溝の落差が1m以上有り、一部ガードレール等が無い。誤って児童が溝に落下する危険あり。ガードレールの延長を希望。	対策可	【市】 ガードレールの設置	点検内容がすべて対応完了	
高島	2	2020	通学路と溝の落差が50cm以上有り、車等が通過時に道路端に避けると児童が落下する危険あり。オレンジポールか反射板等の設置を希望。	対策可	【市】 ポストコーンの設置	未対応	
高島	3	2020	通学路と民家の間を、家主さんが塩ビタンで塞いでいるが、車等が通過時に道路端に避け、トタンを踏むと児童が落下する危険あり。オレンジポールか反射板等の設置を希望。	対策可	【学校・地域】 見守り指導	点検内容がすべて対応完了	【学校・地域】 見守り指導は適宜実施中
高島	4	2020	通学路と畑の落差が1m程度有り、車等が通過時に道路端に避けると児童が落下する危険あり。オレンジポールか反射板等の設置を希望。	対策可	【市】 ポストコーンの設置	対応中	
高島	5	2020	手前の通学路は側溝にコンクリートの蓋が有るが、途中無くなっている。誤って児童が落下する危険あり。グレーチングの追加設置を希望。	対策可	【市】 水路への蓋掛け(グレーチングの追加設置・修復)	対応中	
高島	6	2020	通学路と溝の落差が50cm以上有り、車等が通過時に道路端に避けると児童が落下する危険あり。オレンジポールか反射板等の設置を希望。	対策可	【学校・地域】 見守り指導	点検内容がすべて対応完了	【学校・地域】 見守り指導は適宜実施中

学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
高島	7	2020	通学路と下の土地の落差が1m近く有り、車等が通過時に道路端に避けると落下が落下する危険あり。オレンジポールか反射板等の設置を希望。	対策不可	ポストコーンを設置済みのため、対策不要	点検内容がすべて対応完了	
高島	8	2020	通学路と下の土地との落差が1m以上有り、一部ガードレール等が無い。誤って児童が落下する危険あり。ガードレールの延長かオレンジポールの設置を希望。	検討中	【学校・地域】 地域の意見を学校が集約する	未対応	経過観察中
高島	9	2020	通学路と溝の落差が1m以上有り、一部コンクリート塀が無い。誤って児童が落下する危険あり。パイプガードかオレンジポールの設置を希望。写真反対側(山側)は以前対策頂いた箇所です。	検討中	【学校・地域】 地域の意見を学校が集約する	未対応	経過観察中
高島	10	2020	通学路と下の土地との落差が2m以上有り、オレンジラインを引いてあるが誤って児童が落下する危険あり。ガードレールの設置を希望。	対策可	【市】 ガードレールの設置	対応中	地域の同意は取得済み
高島	11	2020	通学路と下の土地の落差が1m近く有り、車等が通過時に道路端に避けると落下の危険あり。パイプガードかオレンジポールの設置を希望。	対策可	【市】 ポストコーンの設置	対応中	

学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
高島	12	2020	幹線道路上の通学路だが、過去に何度も歩道へ車が突っ込み事故が発生している。前回の事故は登校時間と重なり、あわや児童達が巻き込まれる事案であった。また、正門付近の押し釦式信号機は、度々赤信号に気が付かないドライバーが、信号無視で通過するのを何度も見えています。下り坂を下りきったところにある横断歩道、そしてその先のカーブに対し、車をもっと減速するような視覚的配慮を考慮してください。	対策可	【県】 路面標示(減速)の設置	点検内容がすべて対応完了	【警察】 スピード違反の取締りを実施中
高島	13	2018	道路の点線が消えかけているため、歩道橋を通過して通学する際に危険を感じる。	対策可	【市】 外側線の引き直し	対応中	2018年度(平成30年度)からの継続[点検箇所番号3]