



御野小学校(1)



御野小学校(2)



学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
御野	1	2018	工場・倉庫があったが今はなくなって、下まで1.5mあり転落防止柵がない。	対策可	【学校・地域】 通学路の変更	点検内容がすべて対応完了	2018年度(平成30年度)からの継続[点検箇所番号6] 石積みとコンクリートの部分は民地であり、転落防止柵の設置は困難。 →より安全な道で登下校できるよう、通学路の見直し完了。
御野	2	2020	水路に転落防止柵がない。(深さ1.2m)	対策不可	転落防止柵を設置済みのため、 対策不要	点検内容がすべて対応完了	
御野	3	2020	水路に転落防止柵がない。(1.1m)	対策不可	転落防止柵を設置済みのため、 対策不要	点検内容がすべて対応完了	
御野	4	2018	交通量が多く、車のスピードが出ているため、横断時に危険を感じる。	対策可	【市】 路面標示の設置	点検内容がすべて対応完了	2018年度(平成30年度)からの継続[点検箇所番号10]
御野	5	2018	水路の中が広く、深い為、危険。(2m30cm×深さ1600cm)	対策可	【県】 対策案(転落防止柵)を検討する →転落防止柵の設置	対応中	2018年度(平成30年度)からの継続[点検箇所番号11]

学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
御野	6	2018	通学路の舗装が凸凹で、水たまりができ危険。	対策可	【市】 路面標示の設置	点検内容がすべて対応完了	2018年度(平成30年度)からの継続[点検箇所番号12] 舗装補修は実施済み
御野	7	2020	水路にガードレールがなく、危険。	対策不可	転落防止柵を設置済みのため、 対策不要	点検内容がすべて対応完了	
御野	8	2020	通学路の片側が段差1~2mあり、転落の恐れあり。	対策可	【市】 転落防止柵の設置 【学校・地域】 地域でも清掃等を続けたうえで、 市に要望書を提出する	点検内容がすべて対応完了	土砂の管理は地主の責任であり、 清掃は地域の役割であることが大原則 →学校・地域で対応後、転落防止柵の設置完了
御野	9	2018	交通量が多く、車のスピードが出ているため、横断時に危険を感じる。	対策可	【市】 路面標示の設置	点検内容がすべて対応完了	2018年度(平成30年度)からの継続[点検箇所番号9]