



学校名	位置 図番 号	通学路点 検年度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
泉	1	2021	オンリーワン前交差点から南北の道路の交通量が多く、付近の横断歩道が見えにくい。交通指導員も必要。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し 【市】 横断歩道のカラー化 路面標示(児童注意)の設置	点検内容がすべて対応完了	交通指導員の増員について、担当課(市民相談課)と連携済み(人選は地域に一任)
泉	2	2021	山手町6丁目理容室あさひ付近三差路 横断歩道が見えにくい。交通量が多く、一時停止しない。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し	点検内容がすべて対応完了	※速度規制標示の新設は、県警本部で却下となったため設置不可
泉	3	2021	交通量が多く、車も速度を緩めず危険。	対策可	【市】 外側線の拡幅 グリーンベルトの設置 横断ベルトの設置	点検内容がすべて対応完了	
泉	4	2021	イズミ電化前南側信号機の側溝の蓋が無く、登校の集合時落下の危険。 縁石の蛍光塗料が消えている。(夕刻の歩行が危険)	対策可	【県】 水路への蓋掛け	点検内容がすべて対応完了	【県】 蛍光塗料は塗布できない
泉	5	2021	側溝の蓋が破損していて危険。(過去に児童けが)	対策可	【市】 水路のへ蓋掛け(水捌け対策を含む)	点検内容がすべて対応完了	取り急ぎグレーチングを設置し、全体の修繕は複数年対応
泉	6	2021	ごみステーション付近の水路に落下の危険。	対策可	【市】 転落防止柵の設置(ごみステーション移設後)	点検内容がすべて対応完了	地域内で、ごみステーション移設に係る合意形成を図り、結果を報告してもらう
泉	7	2021	①中国新聞販売所前交差点:側溝落下防止ポールがあるが危険。 ②松永タクシー付近交差点:見通しが悪く危険。	対策可	【警察】 速度規制標示の設置 【市】 外側線の引き直し 転落防止柵の設置(L字型)	点検内容がすべて対応完了	
泉	8	2021	減速通行の自動車が少ない。「止まれ」や横断歩道の消えかかっている場所が多い。	対策可	【市】 外側線の引き直し	点検内容がすべて対応完了	

学校名	位置 図番 号	通学路点 検年度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
泉	9	2021	児童転落が相次ぐ危険場所であり、転落防止柵を新設希望。(矢田地区)	対策可	【市】 転落防止柵の設置	点検内容がすべて対応完了	
泉	10	2021	児童転落が相次ぐ危険場所であり、転落防止柵を新設希望。(矢田地区)	対策可	【市】 転落防止柵の設置	点検内容がすべて対応完了	
泉	11	2021	松永タクシー前の交差点において、一時停止線が消えており危険。	対策不可	【警察】 交通量調査を行い、一時停止規制の新設が可能か検討する →県警本部に申請したが、却下されたため設置不可	対策実施困難	現状では、一時停止規制は設置されてない

泉小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	検討路線(整備予定路線)



縮尺 1 : 7350
100 50 0 100 200