


学校名	位置 図番 号	通学路点 検年度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
新市	1	2021	トンネル内の通行。自動車と歩行者がすれ違うことができない。(子ども会からの要望)	対策可	【学校・地域】 交通安全指導の実施	点検内容がすべて対応完了	交通規制の設置について、地域での合意形成後、警察に要望書を提出してもらう予定 通学路変更を検討する →通学路は変更しないため、町内会から路面標示の設置要望あり(2021/12/16)
新市	2	2021	売地の柵が不安定で児童が触るので危ない。神谷川西側交差点から立石通りに入るまでの歩道が狭く、自転車・バイクが通行している。	対策可	【市】 ゾーン30の設置 【学校・地域】 交通安全指導の実施	点検内容がすべて対応完了	すぐ近くに信号機があり、信号機の追加設置は基準を満たさない
新市	3	2021	立石通りは、車の抜け道になっている。朝の交通量が多い。道が狭いのに、スピードを出している。	対策可	【市】 ゾーン30の設置	点検内容がすべて対応完了	
新市	4	2021	道幅が狭い、路肩も狭い。抜け道になっているので、交通量が多い。自動車が、離合の際には、路肩に寄ってくる。住井内科前で信号待ちをしていると、東から来た自動車がギリギリ内側を左折するので、いつ接触してもおかしくない。	対策可	【学校・地域】 土地所有者への声掛け	点検内容がすべて対応完了	病院の敷地内を通行することを了承いただいた
新市	5	2021	一方通行なのに、侵入する車両がある。分かりづらいのか。東西の大正通りは一旦停止なのに、無視する車両がある。	対策可	【警察】 取締りの実施	点検内容がすべて対応完了	継続して対応
新市	6	2021	スピードを出す車が多い。雨の日には児童が傘を差していて周りが見えなくなるので、とても心配です。	対策可	【市】 ゾーン30の設置	点検内容がすべて対応完了	
新市	7	2021	南からの自動車を確認するためには、車道に出る必要があり、危ない。	対策可	【警察】 横断歩道の移設 【学校・地域】 交通安全指導の実施	点検内容がすべて対応完了	【警察】 横断歩道を北側に移設した

学校名	位置 図番 号	通学路点 検年度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
新市	8	2021	ミラーがあるが、見通しが悪い。	対策可	【市】 カーブミラーの更新	点検内容がすべて対応完了	
新市	9	2021	児童は、交差点で車道に出て確認をしている。 毎朝、中山設備の前の道路をスピードを出している自動 車がいる。	対策可	【学校・地域】 交通安全指導の実施	点検内容がすべて対応完了	グリーンベルトの設置について、 経過観察後に検討する
新市	10	2021	自動車が、スピードを出している。	対策可	【警察】 速度規制の標識を増設し、規制区間を延伸	点検内容がすべて対応完了	
新市	11	2021	自動車、自転車ともに交通量が多いのに、一時停止の標 識がない。衝突事例あり。	対策可	【市】 交差点等のカラー舗装化	点検内容がすべて対応完了	
新市	12	2021	道幅が狭いにもかかわらず、直線道路のため、スピード をだしている自動車がある。	対策可	【市】 外側線の設置	点検内容がすべて対応完了	
新市	13	2021	資材置き場の周囲を塀で囲んでいるため、見通しが悪 い。	対策可	【学校・地域】 交通安全指導の実施 土地所有者への声掛け(囲いのスケルトン化等)	点検内容がすべて対応完了	横断歩道は設置基準を満たさな い(待機場所がない)
新市	14	2021	土手道を南下する自動車がUターンするように交差点を 左折して、住宅区を抜け道にしている。	対策可	【市】 路面標示(歩行者注意)の設置	点検内容がすべて対応完了	時間規制の設置要望について は、地域での合意形成後、警察 に要望書を提出する

新市小学校 (1)



新市小学校 (2)

