

学校名	位置 図番号	通学路 点検年 度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
久松台	1	2021	小学校西側道路は、幹線道路で交通量も多い。南北に信号付き交差点があり、加速した車両が通行し、横断時に危険を感じる。街路樹の位置により、視界も悪い。	対策可	【市】 歩道整備(街路樹の種類・位置等を検討)	点検内容がすべて対応完了	
久松台	2	2021	三叉路の為、東西の車両は見えにくい。カーブミラーはあるが古い。	対策可	【学校・地域】 集合場所の変更	点検内容がすべて対応完了	官地(道路)ではなく民地になるため、警察・道路管理者による対応不可
久松台	3	2021	東西のカーブミラーはあるが、東西からくる車両は全く見えない。停止線もない。	対策可	【市】 交差点等のカラー舗装化	点検内容がすべて対応完了	
久松台	4	2021	交通量が多く、道路が直線で車のスピードが出やすいため、児童が横断していると危険。	対策不可	信号機を利用して横断するため、対策不要	点検内容がすべて対応完了	経過観察・保留
久松台	5	2021	交通量が多く、道路が穏やかな曲線で、下から走行してくる車が児童の横断に気づかないので危険。	対策不可	信号機を利用して横断するため、対策不要	点検内容がすべて対応完了	経過観察・保留

久松台小学校

