






学校名	位置 図番 号	通学路 点検年 度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
福相	1	2021	飛鳥苑からおだストア方面へ横断する際、建物の陰となり危険。	対策不可	【県】 歩道の設置	点検内容がすべて対応完了	【県】 道路整備計画に位置付けられていないため、歩道整備等是对应困難

福相小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	検討路線(整備予定路線)

