



学校名	位置 図番 号	通学路点 検年度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
御幸	1	2021	北方向に進む場合、左側が見えにくい。 (以前はカーブミラーが設置してあった。)	対策可	【市】 カーブミラーの設置 【学校・地域】 自治会・保護者への注意喚起	点検内容がすべて対応完了	
御幸	2	2021	北方面に通行する際、左側(西)から来る自動車などが 見えにくい。	対策可	【市】 カーブミラーの設置	点検内容がすべて対応完了	
御幸	3	2021	児童が交通量の多いT字路を横断している。	対策可	【市】 横断歩道のカラー化	点検内容がすべて対応完了	
御幸	4	2021	点滅信号にドライバーが気付きにくく危険。	対策不可	【県】 横断歩道のカラー化を検討する →横断歩道の引き直しで視認性が向上し、一定の 効果が見込めるため、経過観察とする	点検内容がすべて対応完了	横断歩道は引き直し済み
御幸	5	2021	手前水路が深くなっており、自転車などが転落しそうに なったことがある。	対策可	【市】 転落防止柵の設置	点検内容がすべて対応完了	
御幸	6	2021	見通しの悪いT字路であり、児童の飛び出し等が危険で ある。	対策可	【学校・地域】 カーブミラーの設置	点検内容がすべて対応完了	市のカーブミラーの設置基準を 満たさない
御幸	7	2021	自動車の交通量が多く、横断歩道が渡りにくい。	対策可	【警察】 横断歩道の移設(県道側)	点検内容がすべて対応完了	
御幸	8	2021	横断歩道が消えかかっている。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し	点検内容がすべて対応完了	

御幸小学校 (1)



御幸小学校(2)



御幸小学校 (3)

