




# 大津野小学校(2)



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
大津野小	1	2022	登校時が通勤ラッシュと重なるため、車はスピードを緩めることなく走行している。車は、横断歩道手前で止まることがほとんどなく、児童の横断が危険である。	【市】 路面標示（横断児童有）の設置	全て対応完了	
大津野小	2	2022	常時交通量が多く、幕山方面からスピードが出たまま、坂を下ってくる車がほとんどである。 また、小学校西側道路に、ポール等の安全施設が設置され、車両が通りにくくなったことから、幕山台から国道2号方面への一部車両が抜け道として通行しており、交通量が多くなっている。 下校時、見守りが十分とはいかないのが現状で、児童が横断する際、危険を感じる。	【警察】 信号機設置を県警本部に要望	全て対応完了	【警察】 設置基準を満たす場所として県警本部に報告済み ※県警本部対応時期は未定
大津野小	3	2022	車のすれ違いがようやくできるほどの車道の脇に、幅60cm程の歩道が設けてある。 特に、朝の通勤時間帯は車の通行量が多くなり、児童の列のすぐ横を擦り抜ける車も見られる。 このような中、児童が転倒したり、飛び出したりしての接触の危険を強く感じる。 また、歩道脇のフェンスには、車の接触によるものと思われる破損箇所も見られ、危険である。	【市】 対応完了 外側線の位置変更 【学校・地域】 対策完了 児童生徒への交通安全教育の実施	全て対応完了	