


引野小学校



学校名	位置 図	通学路 点検年	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
引野小	1	2022	側溝のコンクリートの蓋が、劣化により割れている。 グレーチングも変形していて、登校中につまづく恐れがある。 通学路脇の側溝が深く、落ちると危険。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施 所有者への修繕依頼	全て対応完了	【学校・地域】 通学路脇の蓋のない側溝については、溝掃除の際困るので蓋をせず、こどもたちへ安全教育を行った。
引野小	2	2022	マンションから店舗にかけての横断歩道に信号機がないので、車が止まってくれず渡りにくい。 また、東郵便局側には横断歩道がないので、危険。	【警察】 信号機の設置検討 【学校・地域】 通学路変更の検討 →安全教育の実施	全て対応完了	【警察】 信号機設置については、条件を満たす場所として県警本部に報告済。設置の可否は本部決定。時期は未定。 【学校・地域】 通学路変更の検討を検討したが、遠回りになることや、見守りをしてくださる地域の方のいる場所から外れるため変更せず、現状維持となった。
引野小	3	2022	会社間の交差点に横断歩道が無く、2号線の信号が青の時は、車のスピードが速くなって危険。 また、店舗方面に向かう道は抜け道になっているようで、車のスピードも速く危険。	【学校・地域】 通学路変更の検討 →安全教育の実施	全て対応完了	【学校・地域】 通学路変更についてPTAで検討したが、2号線を通るルートになるので、危険度が増すことから、変更せず現状維持となった。

学校名	位置 図	通学路 点検年	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
引野小	4	2022	東福山駅から2号線を挟み、南に向けての歩道の整備がなされているが、2号線から南10mの区間は未整備のままである。 歩道の幅もこの区間は狭く、電柱等もあるため歩行しにくい。 溝の蓋もなく危険。	【市】 歩道拡幅を含めた道路改良	全て対応完了	
引野小	5	2022	車1台しか通れない道幅で、歩行者は車が来る度、引き返さないといけない。 また、道の西側は柵がないため、大変危険。（梶島山会館側より山に向かう道）	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施	全て対応完了	