



# 野々浜小学校



## 凡 例

	小学校の点検・対策箇所
	中学校の点検・対策箇所
	小学校区の境界
	通学路(小学校)
	小学校
	中学校
	検討路線(整備予定路線)

縮尺 1 : 4872



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
野々浜小	1	2022	信号付きの交差点ではあるが、交通 量が多く、スピードが出ている車も 多いので、危険である。 特に、坂を下ってくる車が危険であ る。	【警察】 実勢速度調査 速度規制の設置検討 →基準を満たさず対策実施困難。	対策実施困難	通学時間帯に実勢速度調査を実施する →調査の結果、基準を満たさず実施困難
野々浜小	2	2022	工場の方から下ってくる車が多く、 スピードが出ている車も多いので、 危険である。	【警察】 横断歩道の新設	全て対応完了	
野々浜小	3	2022	信号の無い小さい交差点であるが、 角に運送会社があり、大型トラック が出入りするので危険である。	【警察】 規制標示（一時停止線）の修復 【学校・地域】 運送会社への啓発	全て対応完了	