


緑丘小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
緑丘小	1	2022	交差点手前に、「止まれ」の標示がない。 今まで、事故も起こっている。 交差点右手の角に家が建ち、今まで以上に死角になっている。	【警察】 交通量を調査して対策検討 →一時停止線の増設	全て対応完了	
緑丘小	2	2022	狭い道路で、スピードを出す車が多い。 また、横の道路から車や自転車が飛び出すことがある。	【市】 外側線の新設	全て対応完了	
緑丘小	3	2022	信号機のない横断歩道で、視界が悪い。 交通量も多い。	【警察】 信号機設置について、県警本部へ要望する	全て対応完了	【警察】 西側で歩行者が横断を待つ場所の確保が必要 信号機設置について県警本部に報告済み ※県警本部対応時期は未定
緑丘小	4	2022	変則十字路のため、見通しが悪く危険。	【市】 外側線の引き直し	全て対応完了	
緑丘小	5	2022	交通量が多く、危険である。	【警察】 信号機のある横断歩道に隣接する信号機のない横断歩道を廃止し、横断場所を集約する	対応中	【警察】 地元への周知を始める

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
緑丘小	6	2022	ブロック斜面が死角になり，危険である。 白線が消えかけている。	【市】 外側線の修復 【学校・地域】経過観察 通学路の変更→検討した結果，経過観察	全て対応完了	通学路の変更については，検討の結果，変更することでより危険になる可能性もあるとし，経過観察することとした。（2023.12末時点）
緑丘小	7	2022	塀で死角になっており，危険である。	【市】 外側線の引き直し	全て対応完了	