


# 至誠中学校



| 凡 例 |              |
|-----|--------------|
|     | 小学校の点検・対策箇所  |
|     | 中学校の点検・対策箇所  |
|     | 小学校区の境界      |
|     | 通学路(小学校)     |
|     | 小学校          |
|     | 中学校          |
|     | 検討路線(整備予定路線) |

縮尺 1 : 2500  
 0 10 20 30 40 50 60 70 80

| 学校名 | 位置図<br>番号 | 通学路<br>点検年度 | 危険内容   | 通学路対策予定内容/できない理由 | 対策状況<br>ステータス | 備考                      |
|-----|-----------|-------------|--|------------------|---------------|-------------------------|
| 至誠中 | 1         | 2022        | 福山方面への交通量が7時頃に多く、車のスピードが出ているため、横断時に危険。<br>交差点で、進入車の一時停止規制の順守率が低い。<br>車両がはみ出して通行している。 | 【警察】<br>横断歩道の移設  | 対策実施困難        | 検討した結果、移設先の現場の安全面も良くない。 |