


城南中学校(1)




凡 例


	小学校の点検・対策箇所
	中学校の点検・対策箇所
	小学校区の境界
	通学路(小学校)
	小学校
	中学校
	検討路線(整備予定路線)

縮尺 1 : 6484
 100 50 0 100 200 300

城南中学校(2)



凡 例	
	小学校の点検・対策箇所
	中学校の点検・対策箇所
	小学校区の境界
	通学路(小学校)
	小学校
	中学校
	検討路線(整備予定路線)



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
城南中	1	2022	西側に向かう車の交通量が多い。 一時停止の標識は立っているが、守らない生徒がいる。 生徒に対して、安全教育を行うことが必要である。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施	全て対応完了	
城南中	2	2022	見通しは悪くないが、東西方向の交通量は多い。 右折車両がある場合、後続車両が前方車両を避けて進入してくることがあるため、歩行者の確認がおろそかになると考えられる。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施	全て対応完了	
城南中	3	2022	ミラーはあるが、標識等がない。 西側に向かう車の交通量が多く、お互いに譲り合わないと危険である。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施	全て対応完了	
城南中	4	2022	交通量がとても多い。 信号の手前にあるため、スピードをあげてくる車との接触リスクが高い。 また、見通しも悪いため危険である。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施	全て対応完了	

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
城南中	5	2022	信号も横断歩道もない交差点。 朝と夕方の交通量が多い。 見通しはそこまで悪くない。	【市】 路面標示（交差点マーク）の修復 【学校・地域】対策完了 児童生徒への交通安全教育の実施	一部対応完了	
城南中	6	2022	生徒が自転車で登校中に、停止して いた車にぶつかった。 生徒の登校する時間帯は、車の通行 量が多く、交差点付近が混雑してい る。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施	全て対応完了	
城南中	7	2022	信号のないT字路になっており、自 転車（生徒）か、車のどちらかが注 意を怠ると、接触してしまう可能性 がある。 生徒が登校する時間帯は、交通量 が多い。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施 （対策完了）	全て対応完了	