

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
大成館中	1	2022	<p>県道（旧2号線）の抜け道になっていて、一時停止規制の順守率が低い。</p> <p>北方面に向かう際、東方面から来る車が直接見えない。</p> <p>交差点中央にある路面の十字路標示が、消えかかっている。</p>	<p>【市】</p> <p>路面標示（十字マーク）の修復</p>	全て対応完了	
大成館中	2	2022	<p>路面標示は設置してあるが、ブロック塀が高く、通路があるように見えない。</p>	<p>【警察】</p> <p>横断歩道の修復</p>	全て対応完了	
大成館中	3	2022	<p>信号のない交差点で、交通量が多い。</p> <p>また、車がスピードを出している。</p> <p>信号の影響で橋の上が渋滞している際、バイパス方面に向かう車が見えにくい。</p>	<p>【警察】</p> <p>横断歩道の修復</p>	全て対応完了	