


大津野小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
大津野	1	2024	大門駅前が、朝の通勤時間帯は車の通行量が多くなり、児童の列のすぐ横をすり抜ける車も見られる。このような中、児童が転倒したり、飛び出したりして接触の危険を感じる。	【学校・地域】 通学時間帯変更	検討中	
大津野	2	2024	大門一幕山線の新興住宅地の道路が朝通勤時間帯に交通量が多く、児童の道路の横断で危険と感じることがある。また、カーブミラーがなく、子どもの自転車や自動車が勢いよく走ってくる。	【市】 カーブミラー設置	対策内容決定	
大津野	3	2024	通学路の交差点であるが、カーブミラーもなく、車両の飛び出しもある。	【市】 カーブミラー設置	対策内容決定	
大津野	4	2024	造成され、新しい団地ができたが、2号線から幕山へ行く道路は北側にしか歩道がなく、渡るべき横断歩道は2か所しかないので、追加してほしい。	【警察】 横断歩道の新設	未対応	【警察】令和7年度中に道路整備課と連携して対応
大津野	5	2024	道幅が狭く、両端は川と田んぼに挟まれており、車が来たら避けられない。地域のものは登校時間には車で通らないよう協力している。	【市】 外側線の修復	対策内容決定	
大津野	6	2024	電柱と外側線の幅が狭く、児童の通行している際、車両と近くなり、大変危険である。	【市】 外側線の修復	対策内容決定	

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
大津野	7	2024	大津野小学校から南に下ったところの T字路が、東西優先道路となっている ため、交差点前に白い点線と赤白の線 が設けられているが、消えかかってい るため、幕山からの車が優先道路を確 認できず、飛び出すことがある。	【市】 外側線の修復	対策内容決定	