



# 培遠中学校



## 凡 例

|  |              |
|--|--------------|
|  | 小学校の点検・対策箇所  |
|  | 中学校の点検・対策箇所  |
|  | 小学校区の境       |
|  | 小学校の通学路      |
|  | 中学校の通学路      |
|  | 小学校          |
|  | 中学校          |
|  | 検討路線(整備予定路線) |



| 学校名 | 位置図<br>番号 | 通学路<br>点検年度 | 危険内容   | 通学路対策予定内容/できない理由                                   | 対策状況<br>ステータス | 備考           |
|-----|-----------|-------------|--|--|---------------|--------------|
| 培遠  | 1         | 2024        | 春日町6丁目の東部第3公園や春日交番がある南北に通っている道路は、車両の制限速度30キロだが、ほとんどの車が制限速度を守れていない。車も自転車も歩行者もたくさんの方が利用している道路なので、車両には制限速度を徹底してもらいたい。 | 【警察】<br>取締りの強化                                     | 全て対応完了        | 【警察】パトロールの実施 |
| 培遠  | 2         | 2024        | 草むらで、イノシシを見かける。通学路で使う生徒がおり、危険。   | 【学校】<br>生徒への声掛け<br>【地域】<br>住民及び所有者への声掛け            | 対応中           |              |
| 培遠  | 3         | 2024        | 春日郵便局のあたりの交差点が5差路となっており、登下校時の通行量も多い。また、生徒も横に広がって移動することもあり、危険である。   | 【県】<br>区画線の修復<br>【市】<br>区画線の修復                     | 全て対応完了        |              |
| 培遠  | 4         | 2024        | 横断歩道が2か所あるが、南側の交差点で、人が待っていても、なかなか車が停まってくれない。   | 【警察】 対応完了<br>取締りの強化<br>【学校・地域】 対応中<br>児童生徒への交通安全教育 | 一部対応完了        | 【警察】パトロールの実施 |

| 学校名 | 位置図<br>番号 | 通学路<br>点検年度 | 危険内容   | 通学路対策予定内容/できない理由        | 対策状況<br>ステータス | 備考 |
|-----|-----------|-------------|--|-------------------------|---------------|----|
| 培遠  | 5         | 2024        | 信号が青になってわたろうとしても車が止まらないことがある。視界も悪く、5差路でもあるため、横断がしにくく非常に危険な場所である。 | 【学校・地域】<br>児童生徒への交通安全教育 | 対応中           |    |
| 培遠  | 6         | 2024        | 柵等がなく水が増水した場合非常に危険である。   | 【市】<br>転落防止柵の設置         | 全て対応完了        |    |