


戸手小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
戸手	1	2024	横断歩道はあるが、信号機がない。交通量が非常に多く、横断が困難である。道路に勾配があり、横断歩道があっても歩行者に気付きにくい。	【警察】 信号機設置について県警本部へ要望	全て対応完了	
戸手	2	2024	学校西門外の道路が狭く、通学のピーク時には児童、自転車に乗った中学生、自動車などが集中する。また、側溝は、広く深さもあるため転落が心配される。柵が設置されているが、柵がない部分が3か所ある。現在、ロープで転落防止になるようにしてある。	【市】 転落防止柵の設置	対策内容決定	