

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【有磨小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	40-1 (135-1)	有磨	県道 柞磨駅家線	交通量が多い。横断が困難。	【県】 警戒標識, 路面標示等の設置 【警察】 横断歩道の修復 【学校・地域等】 除草・草刈・剪定等	○	
2	133-1	有磨	市道 下有地38号線	道路が狭い。転倒の恐れがある。	【市】 転落防止柵等の設置		2016再点検
3	134-1	有磨	市道 下有地44号線	道路が狭い。水路へ転落の恐れがある。	【市】 水路・側溝の蓋がけ		2016再点検
4	134-2	有磨	市道 下有地44号線(山崎橋)	道路(橋梁)が狭い。歩道等の境がない。	【市】 橋梁の架け替え		2016再点検
5	134-3	有磨	市道 下有地49号線	転倒の恐れがある。	【市】 舗装補修		2016再点検
6	135-2	有磨	市道 下有地上有地幹線	歩道等の境がない。大型車が頻繁に通る。転倒の恐れがある。	【市】 区画線(外側線) 警戒標識, 路面標示等の設置 舗装補修	○	
7	135-3	有磨	県道 柞磨駅家線 市道 上有地14号線	見通しが悪い。横断が困難。交通量が多い。大型車が頻繁に通る。	【県】 ドット線及び注意喚起の標示	○	2016再点検
8	136-1	有磨	市道 上有地61号線	水路に設置してある仮設パイプから漏水しており, 冬場は凍結して転倒の恐れがある。	【市】 側溝整備	○	

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【有磨小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
9	136-2	有磨	市道 上有地5号幹線	転倒の恐れがある。	【市】 舗装補修 側溝整備		【市】対策着手中 2016再点検
10	137-1-1	有磨	市道 柞磨1号幹線	横断が困難。大型車が頻繁に通る。交通量が多い。	【市】 調整中		2016再点検
11	137-1-2	有磨	市道 柞磨1号幹線	横断が困難。大型車が頻繁に通る。交通量が多い。	【警察】 信号機の設置を上申		【警察】2016年度に再点検。信号機の設置は上申しているが、見通しは厳しい。
12	133-2	有磨	市道 下有地23号線	転倒の恐れがある。	【市】 舗装補修 側溝整備		【市】対策着手中 2016再点検

