

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【加茂小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	45-1 (148-3)	加茂	県道 加茂油木線	交通量が多い。見通しが悪い。横断が困難。	【警察】 横断歩道の更新	○	
2	45-2	加茂	市道 芦原24号線	道路が狭い。交通量が多い。見通しが悪い。	【市】 カーブミラーの高さ調整	○	
3	45-3	加茂	市道 下加茂八軒屋1号線 外1路線	交通量が多い。転落の恐れがある。	【市】 区画線(外側線)(文字等) 転落防止柵の設置	○	
4	45-4	加茂	市道 服部永谷下加茂幹線 外1路線	横断が困難。交通量が多い。大型車が頻繁に通る。	【市】 区画線(文字) ラバーポール等の設置 【警察】 横断歩道の更新 【学校・地域等】 通学路の変更	○	
5	45-5 (148-7)	加茂	市道 中野八軒屋2号線	道路が狭い。交通量が多い。	【学校・地域等】 交通安全指導	○	【市】区画線(外側線)は地域の意向により見送り。
6	45-7 (147-1)	加茂	市道 中野八軒屋2号線 外1路線	道路が狭い。横断が困難。	【学校・地域等】 交通安全指導	○	
7	45-8	加茂	市道 中野49号線	交通量が多い。見通しが悪い。	【学校・地域等】 ストップマークの設置	○	
8	45-9 追加	加茂	市道 中野28号線	川へ転落の恐れがある。	【市】 転落防止柵の設置	○	

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【加茂小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
9	147-2	加茂	市道 八軒屋1号線	道路が狭い。交通量が多い。	【学校・地域等】 交通安全指導	○	区画線(外側線)は地元協議の結果, 見合わせ。
10	148-1 (149-1)	加茂	市道 栗根中野幹線	道路が狭い。交通量が多い。見通しが悪い。横断が困難。	【市】 区画線(文字)(ドット線) カーブミラーの調整 【警察】 横断歩道の更新	○	【市】対策実施済 【警察】対策実施済
11	148-2	加茂	市道 栗根中野幹線	道路が狭い。見通しが悪い。交通量が多い。	【市】 カーブミラーの調整 【警察】 横断歩道の更新 速度規制標示の更新	○	
12	148-4	加茂	県道 道上停車場中野線	道路が狭い。交通量が多い。	【県】 区画線(ドット線) 【警察】 横断歩道の更新	○	
13	148-5-1 (148-5-2)	加茂	県道 道上停車場中野線	交通量が多い。大型車が頻繁に通る。横断が困難。	【県】 警戒標示の設置	○	
14	148-6	加茂	市道 上加茂16号線 外1路線	交通量が多い。横断が困難。	【市】 区画線(ゼブラ)(交差点マーク)	○	
15	149-2	加茂	市道 栗根中野幹線	交通量が多い。	【警察】 規制標示の修復 横断歩道の更新	○	
16	150-1	加茂	県道 加茂油木線 市道 栗根芦原線	見通しが悪い。横断が困難。	【県】 区画線(ドット線) 【市】 区画線(文字)	○	

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【加茂小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
17	150-2 追加	加茂	市道 栗根中野線	見通しが悪い。	【市】 カーブミラーの設置	○	
18	154-1	加茂	市道 下加茂17号線	道路が狭い。一部路肩が整備されていない。	【市】 路肩整備, 道路拡幅	○	
19	154-2	加茂	県道 中野駅家線	転落の恐れがある。	【県】 防護柵の設置	○	
20	155-3	加茂	国道182号	交通量が多い。大型車が頻繁に通る。歩道等の境がない。	【県】 警戒標識の設置 【学校・地域等】 通学路の変更		【県】対策実施済
21	155-5	加茂	国道182号	信号が青で横断歩道を渡って中央の安全帯に入っても、次に渡る横断歩道は信号は赤なので待たなければならない。必ず立ち止まらなければ危険である。	【学校・地域等】 ストップマークの設置	○	

加茂小学校

