

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【道上小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	80-1 (280-1)	道上	市道 道上幹線	大雨時にトンネル内・出入り口に冠水する箇所がある。	【市】 高さ制限の表示	○	
2	80-2 (280-2)	道上	市道 道上幹線	道路が狭い。歩道等の境がない。交通量が多い。	【市】 調整中		
3	80-6 (280-6)	道上	市道 道上幹線	路面に凹凸があり、転倒する恐れがある。道路が狭い。歩道等の境がない。	【市】 区画線(外側線)	○	
4	80-7-1 ~80-7-9 (80-7-12) (80-7-13)	道上	80-7-1,2,5 市道 道上幹線 80-7-3,6 市道 道上十三軒屋3号線 80-7-4 市道 道上84号線 80-7-7 市道 道上十三軒屋4号線 80-7-8 市道 道上十九軒屋3号線 80-7-9 市道 道上幹線	道路が狭い。見通しが悪い。	【市】 区画線(外側線) 【学校・地域等】 標示看板等の設置		【市】対策実施済
5	80-9 (280-9)	道上	市道 道上十三軒屋3号線	歩道等の境がない。水路へ転落の恐れがある。	【市】 区画線(外側線) 防護柵工	○	
6	80-10 (280-10)	道上	市道 道上十三軒屋1号線	歩道等の境がない。水路へ転落の恐れがある。見通しが悪い。	【市】 区画線(外側線) 防護柵	○	
7	276-1	道上	県道 道上停車場中野線	道路が狭い。大型車が頻繁に通る。水路へ転落の恐れがある。	【県】 区画線(ドット線)(文字) ラバーポールの設置	○	
8	276-2	道上	県道 道上停車場中野線	道路が狭い。歩道等の境がない。	【県】 区画線(ドット線)(文字) ラバーポールの更新	○	

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【道上小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
9	276-3	道上	市道 道上25号線	勾配が急。	【学校・地域等】 ドライバーへの啓発	○	
10	277-1	道上	里道	未舗装。	【学校・地域等】 通学路の変更	○	
11	277-2	道上	里道	道路が狭い。路面に凹凸があり、転倒する恐れがある。見通しが悪い。	【市】 防護柵の設置	○	
12	277-3	道上	市道 道上57号線	道路が狭い。見通しが悪い。スピードを出す自転車が多い。	【市】 カーブミラーの設置 区画線	○	
13	277-4	道上	市道 道上57号線	道路が狭い。スピードを出す自転車が多い。	【市】 区画線(外側線) 警戒標示の設置	○	
14	277-5	道上	市道 道上67号線	見通しがわるい。道路が狭い。交通量が多い。	【市】 カーブミラーの設置	○	
15	278-1	道上	県道 道上停車場中野線	道路が狭い。水路へ転落の恐れがある。交通量が多い。	【学校・地域等】 交通安全指導・誘導	○	
16	278-2	道上	市道 道上75号線	道路が狭い。水路へ転落の恐れがある。	【市】 水路・側溝の蓋がけ		


2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【道上小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
17	279-2	道上	国道182号 市道 十九軒屋4号線	路面に凹凸があり、転倒する恐れがある。	【県】 舗装補修 【市】 舗装補修 区画線	○	
18	279-3	道上	市道 十九軒屋4号線	路面に凹凸があり、転倒する恐れがある。	【市】 舗装補修	○	
19	279-4	道上	市道 十九軒屋3号線	道路が狭い。交通量が多い。	【市】 警戒標示の設置	○	
20	279-5	道上	市道 道上十九軒屋1号線	道路が狭い。歩道等の境がない。	【学校・地域等】 通学路の変更	○	
21	279-6	道上	市道 道上十九軒屋1号線	交通量が多い。	【市】 ラバーポール等の設置	○	

道上小学校

No.2



道上小学校

No.1

