

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	有磨	横断歩道はあるが、交通量が多く横断が困難である。	【学校・地域等】 見守り指導の継続	○	【警察】信号機の設置については、見通しが厳しい。
2	有磨	道路が狭い。転倒の恐れがある。	【市】 防護柵設置	○	地元関係者の同意が必要 ※2014年度(平成26年度)からの継続
3	有磨	道路が狭い。水路への転倒の恐れがある。	【市】着手中 水路蓋掛		地元関係者の同意が必要 ※2014年度(平成26年度)からの継続
4	有磨	道路(橋梁)が狭い。歩道等の境がない。		○	【市】防護柵については設置対応済。橋梁架替は困難。
5	有磨	転倒の恐れがある。	【市】 舗装補修	○	※2014年度(平成26年度)からの継続
6	有磨	見通しが悪い。横断が困難。交通量が多い。大型車が頻繁に通る。			・現在、近隣に小学生はいない。 ・道がカーブしているところに、横断歩道を設置することは、できない。 ・登校班の集合場所には、別の道を通って集合することも検討していく。

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図


7	有磨	水路に設置してある仮設パイプから漏水しており、冬場は凍結して転倒の恐れがある。	【市】 コンクリートで補修	○	
8	有磨	転倒の恐れがある。	【市】 舗装補修	○	地元関係者の同意が必要 ※2014年度(平成26年度)からの継続
9	有磨	横断が困難。大型車が頻繁に通る。交通量が多い。	【市】 路面標示の設置	○	※2014年度(平成26年度)からの継続
10	有磨	横断が困難。大型車が頻繁に通る。交通量が多い。	【市】 路面標示の設置	○	※2014年度(平成26年度)からの継続
11	有磨	転倒の恐れがある。	【市】 舗装補修	○	地元関係者の同意が必要 ※2014年度(平成26年度)からの継続
12	有磨	<ul style="list-style-type: none"> ・大型車両が多数通り、また道幅も狭いため、事故の危険がある。 ・大型車両の出入り口もあることから、巻き込み等の危険がある。 	【市】着手中 歩道設置 防護柵設置		地元関係者の同意が必要

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

13	有磨	<ul style="list-style-type: none"> ・大雨のため、土砂崩れが起こり、通学路に面した斜面に木の根や大きな岩がむき出しの状態である。 ・通学路にある土砂は、取り除いたが、木や岩が落下する危険がある。 ・現在、児童は、通学路を変更して登下校している。 			民地のため、対応は難しい。継続して通学路を変更。
14	有磨	<ul style="list-style-type: none"> ・大雨で道路の端が崩れている。 ・道路横は、崖(3~4m)となっており、児童が転落する危険がある。 ・ガードレールや危険を知らせるカラーコーンが設置されているが、危険である。 ・現在、児童は、通学路を変更して登下校している。 	【市】 路肩補修	○	地元関係者の同意が必要 災害復旧工事にて対応

有磨小学校

凡 例	
	合同点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線



縮尺 1 : 15000
10050 0 100 200 300 400 500 600 700 800