

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	桜丘	道路が90度に曲がっているため下から上がってくる車の確認が難しい。	【学校・地域等】 児童の交通安全指導 【市】 外側線の設置	○	
2	桜丘	道路に割れ目やくぼみがあり危険である。	【市】 舗装修繕	○	舗装を打ち換え、それに伴い、路肩拡幅のための外側線新設
3	桜丘	横断箇所の道路標示が無く危険を感じる。	【警察】 横断歩道の引き直し 【学校・地域等】 足型マークの設置	○	
4	桜丘	路側帯の白線が消えており危険である。	【市】 路側帯のグリーンベルト化 【警察】 横断歩道の設置	○	
5	桜丘	児童が通学路として横断する場所に表示がないため危険である。	【市】 区画線の引き直し	○	※2014年度(平成26年度)からの継続

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

6	桜丘	交通量が多く、歩行空間が狭い。	【県】着手中 交差点内の区画線(導流线)の設置 交差点改良、歩道の設置	国道313号 ※2014年度(平成26年度)からの 継続
---	----	-----------------	---	------------------------------------

桜丘小学校

