

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

【千田小学校】

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	千田	歩道が途中で切れており, そこから, 深さ1mほどの溝が続く。 蓋や柵, ガードレールなどが設置されてなく, 溝に落ちたり, 車に巻き込まれるなどの危険がある	【市】 床版設置		地元合意があれば実施 (地元調整中) ※2014年度(平成26年度)からの 継続
2	千田	路肩が崩れている。雨のとき道路に水が流れる。道路と横の農地との落差が1 m前後ある。	【市】着手中 道路改良工事		継続事業(今年度発注済) 通学路整備工事(千田61号線) ※2014年度(平成26年度)からの 継続
3	千田	道路が狭い。(一部改修工事着工)	【市】 防護柵の設置 (通学路変更できない場合)	○	【学校・地域等】通学路の変更を検 討したが, 変更は難しいという事にな った。
4	千田	登校時の通行車両(自転車含)が多い。	【市】 樹木の剪定	○	
5	千田	千田幹線の歩道(交差点付近)にガードレールの設置。 または, 側溝に落下防止のフタ(グレーチング)	【市】 転落防止柵設置	○	

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

【千田小学校】

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
6	千田	歩道がなく、水路もあるため、危険。	【市】 外側線の引き直し グリーンベルトの設置	○	
7	千田	歩道がなく、水路もあるため、危険。	【市】 外側線の引き直し グリーンベルトの設置	○	
8	千田	自動車がスピードを出すので、横断時に危険を感じる。	【学校・地域等】 見守りボランティアによる指導	○	・2016年度随時点検分 該当箇所は車から児童が死角になっており、横断箇所としては危険に思われる。迂回し、新設した横断歩道を使用した方が良いという検討結果になったが、地域の意向で現在の箇所を引き続き見守り指導によって横断する。

千田小学校

