

## 2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	福相	西側から車が通過する場合、樹木で信号が見えにくいいため、減速せず通過するので危険である。	【学校・地域等】 注意喚起の旗を設置	○	
2	福相	交通量が多く、下り坂でスピードが出るため危険である。	【学校・地域等】 注意喚起の旗を設置	○	
3	福相	坂の上の会社へ行き来するトラックが多く道も狭く危険である。	【県】 「学童注意」の路面標示	○	【県】平成28年度完了 県道 松永新市線
4	福相	近江電設方面からくる車が見えにくい。	【市】 路肩整備・道路拡幅・舗装補修 道路反射鏡設置 【学校・地域等】済 足形マークの設置		地元関係者の同意が必要 ※2014年度(平成26年度)からの 継続
5	福相	右に左にカーブが続き急に車が視界に入る感じで、特に墓地の横は擁壁も高く歩道も狭いので危険を感じる。	【市】 路面標示設置 道路反射鏡設置	○	地元関係者の同意が必要


## 2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

6	福相	向陽台の坂道を下りてすぐ廃水地擁壁沿いが、直角に近い急カーブで対向車から見えない。	【市】 道路反射鏡のミラー取替		地元関係者の同意が必要
7	福相	雨が降ったら水量が増えて危険である。	【学校・地域等】 保護者による見守り 【自治会】 水路の水抜き	○	検討したが、変更後の経路は交通量が多いため、通学路の変更は難しい。 大雨時は保護者による対応。
8	福相	草が生えていたら溝が見えないので、車が通った時にどこまでよければいいのか分からない。	【市】着手中 路面補修 路肩補修		地元関係者の同意が必要 ※2014年度(平成26年度)からの継続
9	福相	カーブが多く、見通しが悪い。	【県】 「学童注意」等の路面標示	○	【県】平成28年度完了 県道 松永新市線
10	福相	路面がぼこぼこになっており、陥没しているため危険である。	【市】 路面補修	○	
11	福相	車の交通量が多くて危険である。また、横断するところ2か所	【市】 「学童注意」の路面標示	○	

## 2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

12	福相	交通量が多い。大型車が頻繁に通る。スピードを出す車が多い。	【市】 水路・側溝の蓋がけ 歩道橋の設置		市道 下有地御幸幹線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続
13	福相	道路が狭い。交通量が多い。歩道等の境がない。	【市】 道路改良工事		市道 福田1号幹線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続
14	福相	路肩が整備されていない。見通しが悪い。	【市】 路肩整備, 道路拡幅 舗装補修 カーブミラーの設置 防護柵・防止柵等の設置	○	市道 下有地福田2号線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続
15	福相	転倒の恐れがある。	【市】 舗装補修	○	市道 福田110号線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続

# 福相小学校



凡 例	
 	合同点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

