# 鞆の浦学園

| 凡　　例 | |
|---|---|
| ● ― | 小学校の点検・対策箇所 |
| ● ― | 中学校の点検・対策箇所 |
| ― | 小学校区の境界 |
| ― | 通学路（小学校） |
| ▭ | 小学校 |
| ▩ | 中学校 |
| ┅ ┅ ┅ | 検討路線（整備予定路線） |



| 学校名 | 位置図番号 | 通学路点検年度 | 危険内容 | 通学路対策予定内容/できない理由 | 対策状況ステータス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鞆の浦学園 | 1 | 2022 | 児童が坂道を下りてきた際，三叉路右手から来た車に気付きにくく，車からも児童が見えにくいため，スピードを落とさず通過することがあって，危険である。 | 【市】<br>路面標示の設置<br>【学校・地域】対策完了<br>児童生徒への交通安全教育の実施 | 一部対応完了 | |
| 鞆の浦学園 | 2 | 2022 | 坂道を上がった場所のＴ字路のため，車両から児童の姿が捉えにくい。 | 【市】<br>路面標示の設置<br>（児童横断注意，交差点マーク） | 全て対応完了 | この地域は，舗装を全面的にやり替える路面標示の設置時期については調整が必要 |
| 鞆の浦学園 | 3 | 2022 | 三叉路にある門で，児童が止まって待っていると，車からは見えにくく危険である。<br>右左折車の巻き込みが心配である。 | 【学校・地域】対応完了<br>地域・保護者への啓発<br>児童生徒への交通安全教育の実施<br>【市】経過観察<br>カーブミラー設置についての協議 | 一部対応完了 | |
| 鞆の浦学園 | 4 | 2022 | 道幅が狭く，児童が歩行している時に，車が通ると危険である。<br>特に，傘を差していると，ぶつかりそうになることがある。<br>青色路線に記された標示通りに，車が海側から近づいて来ると，黄色矢印の箇所にいる児童に気付きにくい。 | 【学校・地域】<br>児童生徒への交通安全教育の実施 | 全て対応完了 | |