水呑小学校


凡　例
小学校の点検･対策箇所
中学校の点検･対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
N
水呑小学校
1
2
3
4
縮尺　1：5000
100　50　0　100　200

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
水呑	1	2024	ガードレール等が無く、転落の危険がある。降雨量が多い場合、流水量がかなり増加し流れも速いため、より危険が増す。	【市】 外側線の新設 【学校・地域】対応完了 看板移設検討	一部対応完了	
水呑	2	2024	路側帯を示す白線表示が薄くなっている。また、以前は車両の進入を防ぐポールが2本設置されていたが、1本が撤去されており、信号待ちの車両がショートカットのために横断歩道を横切る形で走行しているため危険である。	【県】対応完了 外側線の修復 柵やポールの設置 【学校・地域】対応完了 ~~横断旗の設置~~→取り下げ	全て対応完了	【県】ポールの復旧及び横断防止柵を設置済
水呑	3	2022	柵がなく、高低差もあるため、転落の危険がある。	【市】 転落防止柵の設置	全て対応完了	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号1]
水呑	4	2022	道幅が狭く、交通量の多いにも関わらず、横断歩道を示す白線標示が薄くなっており、児童が横断する際に危険である。	【市】 転落防止柵の設置 路面標示の修復	対策内容決定	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号2]