誠之中学校


凡　例
小学校の点検･対策箇所
中学校の点検･対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
N
1
1
4
新涯第16公園
新涯第11公園
新涯第12公園
新涯第17公園
プール
福山市立誠之中学校
誠之中学校
新涯町六丁目
玉屋橋
釜屋川
西新涯東公園
飛地橋
オアシス墓苑箕島
箕島町
縮尺　1：2500
20 15 10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
誠之	1	2024	見通しの良い道路と悪い道路のズレ交差になっている。見通しの良い道にはごみステーションがあり、登校時、車が止まっており見通しが悪くなることがある。停止線や標識もないため一時停止が不十分となっている。	【警察】 警ら対応の実施	全て対応完了	【警察】パトロールの実施