

## 2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	常石	カーブで見通しが悪く、カーブミラー等がなく危険を感じる。			ここは位置的にカーブミラーをつけてもドライバーは見ない。特に、対策の必要なし
2	常石	側溝の溝が深く危険を感じる。	【市】 転落防止柵の設置	○	
3	常石	道路幅が狭いので車の往来時に危険を感じる。ガードレール無	【自治会】 水路蓋掛け	○	
4	常石	道路幅が狭いので車の往来時に危険を感じる。ガードレール無			側溝は深くないため、今回は見送り。
5	常石	側溝側にガードレールがないので転落の恐れを感じる。	【市】 転落防止柵の設置	○	
6	常石	急こう配の為、何人も転んでおり、危険。			自治会にて歩道を設置済

## 2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

7	常石	側溝に転落の恐れあり。	【市】 歩道の設置	○	
8	常石	道幅が狭く、車が通るとき接触しそうになる。側溝に一工夫必要。	【学校・地域等】 通学路の変更		通学路の変更を検討したが、変更は難しい。
9	常石	歩道が低く排水路がないため、大雨の時、水たまりとなり通行不可。	【学校・地域等】 水溜まり解消工事の実施	○	私有地のため、自治会にて工事を実施

# 常石小学校

