

## 2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	東村	道の両側の溝にガードレールがないため、歩行時に危険を感じる。	【市】 防護柵の新設	○	水路管理者と協議して検討
2	東村	道路の合流地点付近に池の水が流れ落ちる溝があり、そこだけガードレールがないため、歩行時に危険を感じる。	【市】 防護柵の設置 注意喚起の標示の更新	○	池の管理者と協議
3	東村	交通量が少ない道路のため、スピードを出して通る車が多い。カーブミラーが設置してあるが、緩やかなカーブであるため、歩行者からは車が見えにくく、歩行時に危険を感じる。	【市】 路面標示(減速)の新設	○	

# 東村小学校



凡 例	
	合同点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

東村小学校

本郷小学校

2

1

3

縮尺 1 : 10000

