

道路転落事故防止事業対策箇所一覧表

【御野学区】


対策箇所番号	対策が必要な理由	対応課	対応完了年度	延長(m)
御野-1	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2022	104
御野-2	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2022	28
御野-3	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2022	170
御野-4	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2019	23
御野-5	下り坂になっており、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2018	111
御野-6	下り坂になっており、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2022	133
御野-7	歩行者スペースが狭く、水路に転落防止柵がない	神辺	2020	67
御野-8	歩行者スペースが狭く、水路に転落防止柵がない	神辺	-	-
御野-10	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2020	5
御野-9	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2020	3
御野-11	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2019	106
御野-12	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2020	8
御野-13	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2019	99
御野-14	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2019	64
御野-15	歩行者スペースが狭く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	-	-
御野-16	歩行者スペースが狭く、水路に転落防止柵がない	神辺	2020	61
御野-33	歩行者スペースが狭く、水路に転落防止柵がない	神辺	2020	18
御野-18	歩行者スペースが狭く、水路に転落防止柵がない	神辺	2020	18
御野-19	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2021	18
御野-21	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2022	77
御野-22	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	-	-
御野-23	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	-	-
御野-24	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	-	-
御野-25	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2018	81
御野-26	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2022	7
御野-27	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2020	150
御野-28	雑草により、水路と歩道の境がわかりにくいというえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2022	135
御野-29	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2021	17
御野-31	歩行者スペースが狭く、水路に転落防止柵がない	神辺	2018	54

道路転落事故防止事業対策箇所一覧表

【御野学区】


対策箇所番号	対策が必要な理由	対応課	対応完了年度	延長(m)
御野-32	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2022	191
御野-34	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2019	87
御野-35	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2022	120
御野-36	歩行者スペースが狭く、水路に転落防止柵がない	神辺	2022	47
御野-37	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2022	228
御野-38	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2018	24
御野-39	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2019	106
御野-40	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2020	116
御野-41	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2022	104
御野-42	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2022	12
御野-43	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	-	-

御野学区位置図



縮尺 S=1:10,000

御野学区位置図



縮尺 S=1:10,000