


道路転落事故防止事業対策箇所一覧表

【宜山学区】

対策箇所番号	対策が必要な理由	対応課	対応完了年度	延長(m)
宜山-1	水路下流に暗渠があり、転落防止柵が無い	北部	2020	15
宜山-2	道路幅員が狭小で、水路に転落防止柵がない	北部	2020	59
宜山-3	道路幅員が狭小で、水路に転落防止柵がない	北部	2020	16
宜山-4	道路幅員が狭小で、水路に転落防止柵がない	北部	2020	3
宜山-5	道路幅員が狭小で、水路に転落防止柵がない	北部	2020	16
宜山-6	道路幅員が狭小で、水路に転落防止柵がない	北部	2019	20
宜山-7	道路幅員が狭小で、水路に転落防止柵がない	北部	2018	42
宜山-8	道路幅員が狭小で、水路に転落防止柵がない	北部	2019	8
宜山-9	道路幅員が狭小で、水路に転落防止柵がない	北部	2019	71
宜山-10	道路幅員が狭小で、水路に転落防止柵がない	北部	2020	16
宜山-11	道路幅員が狭小で、水路に転落防止柵がない	北部	2020	88
宜山-12	歩行者のスペースが狭く、水路に転落防止柵がない	北部	2020	37
宜山-13	歩行者のスペースが狭く、水路に転落防止柵がない	北部	2019	8
宜山-14	道路幅員が狭小で、水路に転落防止柵がない	北部	2021	272
宜山-15	道路幅員が狭小で、水路が深く転落防止柵がない	北部	2019	13
宜山-16	道路幅員が狭小で、水路に転落防止柵がない	北部	2021	360
宜山-17	道路幅員が狭小で、段差がありガードレールがない	北部	2021	8
宜山-18	道路幅員が狭小で、水路に転落防止柵がない	北部	2021	15
宜山-19	道路幅員が狭小で、段差がありガードレールがない	北部	2022	6

駅家学区位置図



縮尺 S=1:10,000