

道路転落事故防止事業対策箇所一覧表

【湯田学区】

| 対策箇所番号 | 対策が必要な理由 | 対応課 | 対応完了年度 | 延長(m) |
|--------|--------------------------------------|-----|--------|-------|
| 湯田-1 | 歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない | 神辺 | - | - |
| 湯田-2 | 道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、路肩に転落防止柵がない | 神辺 | 2018 | 106 |
| 湯田-3 | 水路幅員が広く、水路が深うえ、水路に転落防止柵がない | 神辺 | 2019 | 6 |
| 湯田-4 | 水路幅員が広く、水路が深うえ、水路に転落防止柵がない | 神辺 | 2019 | 6 |
| 湯田-5 | 歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない | 神辺 | 2019 | 3 |
| 湯田-6 | 水路幅員が広く、水路に転落防止柵がない | 神辺 | 2022 | 71 |
| 湯田-7 | 以前に歩行者が水路へ転落し、怪我をしたことがある | 神辺 | 2019 | 161 |
| 湯田-8 | 水路幅員が広く、水路に転落防止柵がない | 神辺 | 2018 | 197 |
| 湯田-9 | 水路幅員が広く、水路に転落防止柵がない | 神辺 | 2018 | 60 |
| 湯田-10 | 雑草により、水路と歩道の境がわかりにくいというえ、水路に転落防止柵がない | 神辺 | 2019 | 5 |
| 湯田-11 | 水路幅員が広く、水路に転落防止柵がない | 神辺 | 2020 | 100 |
| 湯田-12 | 水路幅員が広く、水路に転落防止柵がない | 神辺 | 2019 | 79 |
| 湯田-13 | 水路が深く、水路に転落防止柵がない | 神辺 | 2019 | 80 |
| 湯田-15 | 以前に歩行者が転落し、怪我をしたことがある | 神辺 | 2020 | 90 |
| 湯田-16 | 水路が深く、水路に転落防止柵がない | 神辺 | 2020 | 75 |
| 湯田-17 | 以前に歩行者が転落し、怪我をしたことがある | 神辺 | - | - |
| 湯田-18 | 水路が深く、水路に転落防止柵がない | 神辺 | 2020 | 31 |
| 湯田-20 | 水路が深く、水路に転落防止柵がない | 神辺 | 2018 | 23 |
| 湯田-21 | 水路が深く、水路に転落防止柵がない | 神辺 | 2018 | 54 |
| 湯田-23 | 水路が深く、水路に転落防止柵がない | 神辺 | 2019 | 49 |
| 湯田-22 | 水路が深く、水路に転落防止柵がない | 神辺 | 2022 | 67 |
| 湯田-24 | 水路が深く、水路に転落防止柵がない | 神辺 | 2021 | 61 |

湯田学区位置図



縮尺 S=1:10,000