


飲食店・レストランのみなさまへ

グリーストラップ(阻集器)を 定期的に清掃しましょう！

グリーストラップを清掃しないと・・・。

✕ 排水管が詰まる原因となります！

お店や家庭から流れ出た油脂分は下水道管の中で冷えて固まります。
ビルの中で詰まれば、汚水が逆流して室内に吹き出すおそれもあります。
また、閉塞した排水管の清掃には多額の費用が発生します。(このような場合、原因者の方に清掃費用の一部または全部の負担を求める場合があります。)




正常なマンホール



油が詰まったマンホール

油は排水管の中で冷えて固まり汚水が流れなくなります。

道路上にあふれ出た汚水
排水管の詰まりにより、建物内でもあふれる場合があります。ひどい臭いで非常に不衛生です。



合流式下水道では、
豪雨時に浸水の恐れも！




福山市上下水道局

お問い合わせ先

お客さまサービス課 排水設備担当 電話 (084)928-1532

※このチラシはお客様が公共下水道を安心安全にご使用していただくために作成しています。

グリーストラップの設置義務について



飲食店・レストランなどの厨房施設からは、油脂類を多量に含んだ水が排出されるため、**グリーストラップ設置**が義務付けられています。グリーストラップとは、排水中の油分を分離・貯留して排水管・下水道管に流さないようにする装置です。別名「油脂遮断装置」または「オイル阻集器」とも言います。



グリーストラップの清掃について

グリーストラップ清掃の目安

- 1 バスケット内 夾雑物の回収、掃除は毎日1回
- 2 槽内浮上油脂分の回収、掃除は1週間に1回
- 3 槽内全体の引き抜きは1ヶ月に1回
- 4 流し、流出口の掃除は2~3ヶ月に1回
注意: 清掃口キャップは忘れず元の位置へ

注意

- ・回収した油脂分などは、廃棄物として正しく処理しましょう。
- ・油脂の量によっては、上記清掃回数を増やしてください。

グリーストラップは**定期的な清掃が必要**です。下水道管に流れ出した油脂分は管内で冷えて固まります。グリーストラップの清掃を怠ると、**排水管が詰まって汚水が室内に噴き出します**。また、悪臭やゴキブリなど害虫の発生場所になってしまいます。



下水道排除基準（油類：ノルマルヘキサン抽出物質量）

1 Lあたり30mgを超える場合は、下水道法に基づく「**福山市下水道条例**」に違反します。