


# 旭小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
旭	1	2020	多くのセブンイレブンの利用者が駐車場を出入りする。バックで出る車も多く、登校中の児童と接触する危険性がある。経営者には伝えてあるが、不特定多数の者が出入りするの、看板で注意を促す必要がある。	対策可	【学校・地域】 経営者に協力を仰ぐ	点検内容がすべて対応完了	ポストコーンの設置は、地域の同意を得ることができないため、対策保留 【学校・地域】 引き続き注意を要する箇所
旭	2	2020	豊田水産のレンガ壁にひびが入っている。(御船町2丁目北の交差点前)崩れ落ちそうな部分もある。通行中の児童に崩れた壁が当り、怪我をする危険がある。昨年度末に市へ伝えてあるが、改善がみられない。再度伝えてほしい。	対策不可	所有者が修繕済みのため、対策不要	点検内容がすべて対応完了	
旭	3	2020	接着剤の跡はあるが、ポールが無くなっている。登校班の集合場所になっており、児童の安全を確保するために、再設置が必要である。	対策可	【市】 ポストコーンの再設置	点検内容がすべて対応完了	
旭	4	2020	ポートプラザ横地下道の天井から一部水漏れがある。滑りやすく危険である。注意を促す看板を設置してほしい。	対策不可	水漏れ対策実施済みのため、様子見	点検内容がすべて対応完了	
旭	5	2020	2号線地下道の通行時、スピードを出した自転車がそばを通るので危険である。自転車は、降りて押しながらか通るきまりになっている。	対策可	【国】 注意喚起看板の設置	対応中	レイアウトやデザインを学校・地域と調整し、国へ回答済み