


湯田小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
湯田	1	2020	国道486号線で交通量が多く、交通事故多発の場所である。 交差点北西・南西は陸橋の柵で、児童(特に低学年)が見えにくい。 ポールなどの設置、通学路を知らせる看板の設置などを希望する。	対策可	【県】 路面標示の設置 【警察】対応完了 横断歩道の引き直し(東側)	対応中	【県】 道路拡幅は実施困難
湯田	2	2020	カーブや新しい住宅の陰で見通しが悪い。スピードを出す車が多く、危険である。	対策可	【市】 路面標示(児童注意)の設置	点検内容がすべて対応完了	【警察】 交通量が少ないため、横断歩道の設置基準を満たさない
湯田	3	2020	側溝にふたや柵がなく、歩行者が落ちたこともあり、児童が危険である。	対策可	【市】 転落防止柵の設置	点検内容がすべて対応完了	
湯田	4	2020	注意喚起やミラーがあるが、車から確認しにくいことが多い。 ミラーの位置変更が必要である。	対策可	【市】 民家との兼ね合いを踏まえて、 対策案を検討する →外側線の引き直し	点検内容がすべて対応完了	
湯田	5	2020	多くの児童がこの交差点を渡るため、とても混雑し、危険である。	対策不可	【警察】 摩耗率が低いいため、横断歩道の引き直しは実施困難	点検内容がすべて対応完了	横断歩道の設置について、町内会長と学校で協議し、必要であれば警察に要望する 【学校・地域】 警察と協議した結果、今後は要望を見送る
湯田	6	2018	側溝にふたがなく、靴がはまって落下したことがある。	対策不可	【市】 対策案(ポストコーンの設置)を検討中 →民地への対策は実施困難	点検内容がすべて対応完了	2018年度(平成30年度)からの継続[点検箇所番号3] 【学校・地域】 民地ではないとの意見が出たため、土木常設員から市へ対策を要望中

学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
湯田	7	2018	歩道の横に低い畑があり、児童が自転車を避けようとして落下したことがある。	対策可	【県】 転落防止柵の設置	対応中	2018年度(平成30年度)からの継続[点検箇所番号4]
湯田	8	2018	防火用池の柵が低いため、危険である。	対策可	【市】 注意喚起看板の設置	点検内容がすべて対応完了	2018年度(平成30年度)からの継続[点検箇所番号5] 防火用地は消防の管轄 ※危険箇所として挙げるかどうか、学校・地域で再検討する
湯田	9	2018	湯田村駅近くの道幅が狭い上、交通量が多く歩行者は危険である。 踏み切りを車が通る上、幅が狭く歩行者は危険。	対策可	【市】 路面標示の設置(JRと協議中)	点検内容がすべて対応完了	2018年度(平成30年度)からの継続[点検箇所番号7] 【学校・地域】 通学路は変更しない
湯田	10	2020	交通量が多く、過去に何度か大きな事故があった。 スピードを出した車が歩道に入ってきたことがある。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し	点検内容がすべて対応完了	交差点内への路面標示は実施困難
湯田	11	2020	坂を上がってすぐ車道があるので、見通しが悪い。 また、登下校の時間帯は交通量が多い。カーブミラーの設置がまだである。	対策可	【市】 県(河川管理者)と協議し、可能であればカーブミラーを設置する	点検内容がすべて対応完了	横断旗は設置済み 2018年度(平成30年度)からの継続[点検箇所番号9]
湯田	12	2020	水路に蓋がなく、歩行者が落下したことがある。	対策不可	転落防止柵を設置済みのため、 対策不要	点検内容がすべて対応完了	

学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
湯田	13	2020	水路にふたがなく、歩行者が落下したことがある。 (柵は済)	対策不可	転落防止柵を設置済みのため、 対策不要	点検内容がすべて対応完了	
湯田	14	2020	水路に蓋がない所があり、歩行者が落下する危険 がある。	対策可	【市】 転落防止柵の設置	点検内容がすべて対応完了	