

学校名	位置 図番 号	通学路点 検年度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
光	1	2021	特に登下校時の交通量が多く、スピードが出ている。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し	点検内容がすべて対応完了	
光	2	2021	家屋の塀に隠れて通行者が見えない。	対策可	【警察】 取締りの強化 【学校・地域】 標識(通学路)の設置	点検内容がすべて対応完了	カーブミラーの移設は一般要望 対応
光	3	2021	南本庄多治米幹線の抜け道となり、車のスピードが出ている。 草戸沖野上2号線側に横断歩道がない。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し 一時停止規制の引き直し 【学校・地域】 通学ルートの変更(右側通行の見直し) →左側の歩道を通して登下校しているため、対策の 必要はなくなった。	点検内容がすべて対応完了	
光	4	2021	南本庄多治米幹線の抜け道になり、登下校時の通行量 が多い。スピードが出ている。南本庄沖野上線入口より 草戸沖野上2号線交差点約400m区間横断歩道がない。	対策不可	【警察】 横断歩道を設置できるか検討する →交通量等が設置基準に満たないため、横断歩道 新設は不可と判断	対策実施困難	学校・地域が通学実態を確認し、 必要性を再確認する
光	5	2021	本庄-鷹取線の各横断歩道において、児童が立っ ても止まらない車が多く危険。(現状、登校時は見守り隊が 旗を揚げて停止させているが、下校時は児童任せになっ ている。)	対策可	【警察】 取締りの強化 横断歩道の引き直し 速度規制標識の増設	点検内容がすべて対応完了	
光	6	2021	村上酒店脇の歩道において、歩道横断時に一時停止を しない車が多く(歩道と認識していないのでは?)危険で ある。	対策可	【警察】 取締りの強化 横断歩道の引き直し 速度規制標識の増設 【市】 ラバーポールの追加設置 注意喚起看板の設置 歩道のカラー化	点検内容がすべて対応完了	
光	7	2021	本庄-鷹取線南進車が南端信号の状況により、信号手前 の交差点を左折し、信号待ちをしないように県道に進行 する車が多い。	対策不可	道路改良工事完成後の交通状況を踏まえて、対策 案を検討する	点検内容がすべて対応完了	経過観察・保留

学校名	位置 図番 号	通学路点 検年度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
光	8	2021	横断歩道において、児童が立っていても止まらない車が多く危険。(現状、登校時は先生・見守り隊が旗を揚げて停止させている)また、スピード違反者が多い。	対策可	【警察】 路面標示(速度規制)の追加設置 横断歩道(南側)の撤去	点検内容がすべて対応完了	
光	9	2021	草戸大橋西詰の手押し信号において、手押しボタンを押さず車の流れを確認して横断することが有り、危険を感じる。	対策可	【学校・地域】 交通安全指導の実施	点検内容がすべて対応完了	
光	10	2021	草戸大橋西詰の手押し信号において、信号無視・スピードを落とさない・横断歩道内で停止する車があり、危険。	対策可	【警察】 取締りの強化	点検内容がすべて対応完了	

光小学校

