

学校名	位置 図番 号	通学路 点検年 度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
湯田	1	2021	坂道が急なため、土手を通っている自転車が転倒するな どして歩行者が危ない。 (2021年度(令和3年度)6月末に通学路を変更したた め危険箇所として抽出)	対策不可	転落防止柵の設置は対応不可	対策実施困難	西側に転落防止柵を設置済み
湯田	2	2021	土手を通っている車を避ける歩行者が、川側に転落する 恐れがある。 (2021年度(令和3年度)6月末に通学路を変更したた め危険箇所として抽出)	対策可	【市】 防護柵の設置(地域との継続検討の結果)	点検内容がすべて対応完了	
湯田	3	2021	通学時間帯に並行して車の量が増え、スピードも速く、歩 行者の通る道幅が狭くなり、危険が増加している。	対策可	【市】 グリーンベルトの設置(地域との継続検討の結果)	点検内容がすべて対応完了	ゾーン30は設置困難

湯田小学校

