

学校名	位置 図番 号	通学路 点検年 度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
本郷	1	2021	冬になると通学時刻の頃はまだ太陽の位置が低いので、運転者は太陽光が直接、目に入り周囲の状況(横断歩道を渡る人や前の車両)が見えにくくなる現象が発生する。そのため、過去にも目が眩しくて、信号で停車していた車両に追突した事故があった。県道府中松永線は最近特に車両が増加しており、交通事故の際には多くの生徒が被害を受けることが十分予測される。	対策可	【県】 路面標示(減速)の設置	点検内容がすべて対応完了	
本郷	2	2021	側溝の深さは深いところで約1mあり、小学校の生徒が登下校の際、溝に落下する恐れがある。	対策可	【県】 転落防止柵の設置(土地所有者の了解後)	点検内容がすべて対応完了	

# 本郷小学校

