



坪生小学校(1)



坪生小学校(2)



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
坪生小	1	2022	県道379号線は、1日を通して交通量が多い。 通学路（歩道）が急に狭くなり、危険である。	【県】 警戒標識（通学路）の設置 路面等舗装補修 センターライン及び外側線の修復	全て対応完了	【学校・地域】 県道379号 西から東へ行く『減速』の表示が消えかかっているため、追加で補修をお願いしたい
坪生小	2	2022	砂利や砂、落ち葉がたまりやすく、特に雨の日は滑りやすい。	【県】 路面等舗装補修 路面標示の修復及び外側線の修復 【学校・地域】 地域への啓発	全て対応完了	地元からの所有者に樹木伐採の呼びかけ
坪生小	3	2022	道路が急に狭くなり、中央線がなくなり、道幅が狭くなる。 また、カーブの先に横断歩道があるが、直前まで見えず、危険である。	【県】 対応完了 路面標示の更新 →路面標示の更新 【警察】 対応完了 横断歩道の移設 →速度標識,標示の更新,増設	全て対応完了	【警察】 現場調査の結果、横断歩道の需要なし。速度標識標示の更新、増設で対応 【県】 横断歩道の位置が決まれば対応可能 →横断歩道の位置は変更しない →路面標示の更新済み（警戒標識は設置位置がないため取り止め） ※別途、歩道整備等要望が地元より出ている
坪生小	4	2022	陸橋が腐食しており、強度が心配である。	【県】 歩道橋の維持修繕	対応中	令和6年度補修予定
坪生小	5	2022	集会所前の「止まれ」の標示が消えかかっている。 側道に入る車が多く、横断歩道が無い ため、危険である。	【警察】 規制標示（一時停止）の修復 【学校・地域】 ストップマークの修復	全て対応完了	
坪生小	6	2022	歩道が狭く、溝に落ちる危険あり。 朝は特にスピードを出す車が多く、怖い。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施	全て対応完了	

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
坪生小	7	2022	石垣が死角になり、車が飛び出して ヒヤッとしたことがある。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施	全て対応完了	
坪生小	8	2022	三叉路付近は、車の往来が多い。 横断歩道はない。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施	全て対応完了	
坪生小	9	2022	側道から車がスピードを出して出て くる。	【市】 路面標示（減速）の設置検討 外側線及びセンターラインの修復	全て対応完了	
坪生小	10	2022	クランクとなっており、見通しが悪い。	【市】 外側線の新設	全て対応完了	
坪生小	11	2022	木や枝が通学路の上部にあり、倒れて こないか心配。	【学校・地域】 地域への啓発	全て対応完了	通行に支障が出た場合、地域から土地所有者へ声掛け を行う
坪生小	12	2022	木製の電柱が倒れかけている。 また、鉄柱が斜めになっている。	【学校・地域】 地域への啓発	全て対応完了	電柱は町内会管理